


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKKAHPY4 S6009099	Erstzulassung	31.03.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RZ1809	Laufleistung	32 764 km
Modell	GRANDLAND B GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich
------------	-------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel





Reifen










Michelin 225/55/19 Ganzjahresreifen 4.0 mm
 Michelin 225/55/19 Ganzjahresreifen 4.0 mm
 Michelin 225/55/19 Ganzjahresreifen 5.0 mm
 Michelin 225/55/19 Ganzjahresreifen 5.0 mm


Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	2		Bauteil	Motorhaube
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckleuchte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckleuchte	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckleuchte																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	-	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-											
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	-																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.564,26€
---------------------	------------------