

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4681*

zu 6: min. 1890*

zu 7: min. 1812*

zu 35: A1/A2 235/60 R18 103H

M+S, 8Jx18 ET38; A1/A2 235/60 R18 103V, 8Jx18 ET38; A1/A2

255/45 R20 101W, 8Jx20 ET40; A1/A2 235/55 R19 101H M+S,

8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19 101V, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55

R19 105W XL, 8Jx19 ET38; A1/A2 255/45 R20 105W XL, 8Jx20

ET40*

Wh/km	-
km	-
km	-

Wh/km	243
km	45
km	48

amtliche Vermerke	
HSN	2222
TSN	ASV
VVS	00049
PZ	7
Vermerke des KBA	
Vermerke des Herstellers	
Zulassungsbesch. gedruckt	
0122950619	
7166467	
2290004	
GF735836	



0 3 1-2



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ:

204 X

Variante:

R71IT1

Version:

CZAA05AA

0.2.1. Handelsbezeichnung:

GLC 300 de 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2021_3405-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-253_654_2-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-8P

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0180-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-187_654D20_18A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

.

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, gelblich (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (G2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N253911V335946

0.11. Herstellungsdatum:

21.10.2021

amtliche Vermerke

mit dem In der am

27.05.2021

erteilten Genehmigung

at-2001/118*0480*42

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

21.10.2021

(Datum)

ppa. Bartels

i.v. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Stoßfänger vorne Chromblende mitte, beschädigt



Bild 18 : Stoßfänger vorne Chromblende mitte, beschädigt



Bild 19 : Motorhaube, Steinschlag




Bild 20 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag




Bild 22 : Frontscheibe, Steinschlag



Bild 23 : Kotflügel vorne links, zerkratzt (oberflächlich)



Bild 24 : Kotflügel vorne links, zerkratzt (oberflächlich)



Bild 25 : Tür vorne rechts, eingedellt




Bild 26 : Tür vorne rechts, eingedellt




Bild 27 : Heckklappe, eingecll



Bild 28 : Heckklappe, eingecll



Bild 29 : Dachrahmen links, eingedellt



Bild 30 : Dachrahmen links, eingedellt




Bild 31 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt



Bild 32 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt



Bild 33 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt



Bild 34 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt



Bild 35 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt



Bild 36 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 354142
Hersteller Mercedes-Benz
Model GLC-Class
Variante DE - SUV5 GLC 300 de EU6d, 4Matic, (Facelift) 2020
- 2022 GLC 300 de PHEV
Listenpreis 57.410,00
VIN W1N2539111V335946
Erstzulassungsdatum 1.11.2021
Kennzeichen S DH543E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 354142

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022110324	21.09.2022	Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne Reifen/Felge rechts	6.128,36
2025100841	11.12.2024	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Stoßfänger hinten rechts	3.446,52

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
20.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne rechts
Tür hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.11.2021	Letzte Zulassung	16.11.2021
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC 300 de 4Matic 9G-TRONIC
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539111V335946
HSN / TSN	2222 / ASV	Schlüssel-Nr.	40389759
Km-Stand abgelesen	104253	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	N1 I Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 103 V	Bridgestone / Dueler H/P Sport MO	S /O	5 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 V	Bridgestone / Dueler H/P Sport MO	S /O	5 mm
2 links	235 / 60 R 18 103 V	Bridgestone / Dueler H/P Sport MO	S /O	5 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 V	Bridgestone / Dueler H/P Sport MO	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 107 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
235 / 60 R 18 107 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
235 / 60 R 18 107 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
235 / 60 R 18 107 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours in Ausstattungsfarbe, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader (AC-Laden), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Ablage, Paket: Chrom, Paket: Innenraumlicht, Polster: Stoff Aberdeen schwarz, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitze klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik in hochglanz hochglänzend schwarz

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
890	EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen
889	KEYLESS-GO
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
B80	Ladekabel für Haushaltssteckdose 1-phasig, TYP E/F CEE 7/7 8 m, glatt
B33	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
D2I	Paket: Advanced Infotainment
D2L	Paket: Advanced Licht
D2P	Paket: Advanced Park
DB2	Paket: Business (für Plug-in-Hybridfahrzeuge)
D3F	Paket: High End Assistenz
D1K	Paket: Komfort
DAP	Paket: Public-Charging
P49	Paket: Spiegel
	Polster: Ledernachbildung ARTICO
299	PRE-SAFE-System
38U	Remote und Charging Services Plus
R31	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5-Speichen-Design
851	Wärme- und geräuschedämmendes Akustikglas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.02.2026 bei Kilometerstand 99.060
bis Wartung verbleiben:	276 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Chromblende mitte, beschädigt, erneuern (Bild 17, 18)

2. Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 33, 34)
3. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 27, 28)
4. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 25, 26)
5. Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 35, 36)
6. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, (Bild 21, 22)
Motorhaube, Steinschlag, (Bild 19, 20)
Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, (Bild 31, 32)
Kotflügel vorne links, zerkratzt (oberflächlich), (Bild 23, 24)
Dachrahmen links, eingedellt, (Bild 29, 30)