

Ford Mustang '19 BEV




Voertuiginformatie


Merk:	Ford	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Mustang '19 BEV	Chassisnummer:	WF0TK1E77MMA14771
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	210 kW
Versie:	Mustang EV 99kWh RWD Ext.R.	1ste tenaamstelling	16-07-2021
Kilometerstand:	104349 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Dak & andere	①
Links	②
Rechts	⑤
Voorzijde	①

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	Ja Carkit	Ja Dak panoramisch	Ja
Middenarmsteun	Ja Navigatiesysteem	Ja Radio multimedia	Ja
Xenon / LED verlichting	Ja		

Schade

Dak

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere



Deur A R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Deur A R sierlijst

Kras(sen)
Vervangen
Rechts



Deur V L

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur V R

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts




Motorkap

Steenslag

Herstellen en spuiten (compleet)


Voorzijde

**Scherf A R**

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts

**Scherf A R sierlijst**

Kras(sen)

Vervangen

Rechts

**Velg V L alu**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Banden

Voor Links

Zomer

225/60/18/100/V

Bridgestone

6,4 mm

Voor Rechts

Zomer

225/60/18/100/V

Bridgestone

5,3 mm

Achter Links

Zomer

225/60/18/100/V

Bridgestone

3,7 mm

Achter Rechts

Zomer

225/60/18/100/V

Bridgestone

3,6 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	2
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
GPS opslag	Ja	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels	2
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen			

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.