



Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o składności
Certificado de Conformidad

046CC0125923



www.PS-Team.de

COMPLETE VEHICLES CERTIFICATE OF CONFORMITY

Part 1

The undersigned I. K. OH GENERAL MANAGER hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer): Hyundai
0.2. Type: AC3
- Variant: B4P11
- Version: M51A11
0.2.1. Commercial name(s): i10
0.2.3. Identifiers:
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-050529-NLH-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-050001-NLH-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier: 05-HAO-17-0
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-050001-NLH-1
0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: -
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: -
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: EV-010001-NLH-1
0.4. Vehicle category: M1
0.5. Company name and address of manufacturer:
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş. 34742 Kozyatagi, Istanbul/Turkey

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

On the left hand B-post, bonded

Location of the vehicle identification number:

Under the right front seat

0.9. Name and address of the manufacturer's representative:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH; Hyundai Platz, 65428 Rüsselsheim, Germany
NLHDN51AANZ115966
31.01.2022

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e5*2007/46*0090*05 granted on 30.09.2021 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer

Place, Date and Signature

HMC

17.03.2022

Handwritten signature

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles: 2 and wheels 4
3. Powered axles (number, position, interconnection): 1, Front
3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase: 2425 mm
4.1. Axle spacing: 1-2: 2425 mm 2-3: mm 3-4: mm
5. Length: 3670 mm
6. Width: 1680 mm
7. Height: 1480 mm

Masses

13. Mass in running order: 999 kg
13.2. Actual mass of the vehicle: 1036 kg
16. Technically permissible maximum masses
16.1. Technically permissible maximum laden mass: 1310 kg
16.2. Technically permissible mass on each axle: 1. 780 kg 2. 730 kg

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination:
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer: - kg
18.3. Centre-axle trailer: 300 kg
18.4. Unbraked trailer: 300 kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: 75 kg

GN040213

3658399

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai or Kia
21. Engine code as marked on the engine: G3LD
22. Working principle: Spark ignition / 4-stroke
23. Pure electric: no
23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: no
24. Number and arrangement of cylinders: 3;
25. Engine capacity: 998 cm3
26. Fuel: Gasoline
26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel: Mono fuel
26.2. (Dual-fuel only)
27. Maximum power: 49.30 kW at 5500min-1
27.1. Maximum net power: (internal combustion engine) :
27.3. Maximum net power: kW (electric motor)
27.4. Maximum 30 minutes power: kW (electric motor)

28. Gearbox (type):

Manual

28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
3.545	1.895	1.241	0.906	0.744	-	-	-

28.1.1. Final drive ratio:

-

28.1.2. Final drive ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	-	-	-

Maximum speed**29. Maximum speed:**

147 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1467 mm 2. 1478 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination:

Axle1 : 175/65R14 86T 5.5JX14/ET42 / AC1
Axle2 : 175/65R14 86T 5.5JX14/ET42 / AC1

Brakes**36. Trailer brake connections**

-

Bodywork

38. Code for bodywork: AB(hatchback)
40. Colour of vehicle: grey
41. Number and configuration of doors: 5;
42. Number of seating positions (including the driver): 4
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -
42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

Environmental performances

46. Sound level
- Stationary: 74.00 dB(A) at engine speed : 3750 min-1
- Drive-by: 69.00 dB(A)
47. Exhaust emission level: Euro 6 AP
47.1. Parameters for emission testing of Vind
47.1.1. Test mass, kg: 1098
47.1.2. Frontal area, m2: 2.125
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm2:
47.1.3. Road load coefficients
47.1.3.0. f0, N: 44.5
47.1.3.1. f1, N/(km/h): 0.567
47.1.3.2. f2, N/(km/h) 2: 0.02913
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}):
47.2.3. Capped speed: no
48. Exhaust emissions: EC715/2007*2018/1832AP
1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)
CO: 219.4 mg/km
THC: 19.5 mg/km
NMHC: 18.1 mg/km
NOx: 9.0 mg/km
THC+NOx: - mg/km
NH3: - mg/km
Particulates (mass): - mg/km
Particulates (number): -
2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)
48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)
48.2. Declared maximum RDE values
Complete RDE trip: Urban RDE trip:
NOx: 60mg/km 60mg/km
Particulates (number): -

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains, except pure electric vehicles

NEDC Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Urban conditions:	117 g/km	5.2 l/100 km
Extra-urban conditions :	83 g/km	3.6 l/100 km
Combined:	95 g/km	4.1 l/100 km
Weighted, combined :	- g/km	- l/100 km
Deviation factor		N/A
Verification factor		N/A

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (weighted, combined)	Wh/km
Electric range	km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

Yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e5 17 29

3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)**3.2.1. NEDC savings:**

1.43 g/km

3.2.2. WLTP savings:

1.03 g/km

4. All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation(EU) 2017/1151

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low:	135 g/km	5.9 l/100 km
Medium:	102 g/km	4.5 l/100 km
High:	94 g/km	4.1 l/100 km
Extra High	118 g/km	5.2 l/100 km
Combined:	110 g/km	4.8 l/100 km
Weighted, combined	- g/km	- l/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151**5.1. Pure electric vehicles**

Electric energy consumption	- Wh/km
Electric range	- km
Electric range city	- km

OVC hybrid electric vehicles	
Electric energy consumption (ECAC,weighted) :	- Wh/km
Electric range (EAER)	- km
Electric range city (EAER city)	- km

Miscellaneous**51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:****52. Remarks:**

13:999*30.A1:1479.A2:1490*35:175/65R14 86T,5.5JX14/ET42:185/55R15 86H,LM-Rad 6.0JX15/ET48:195/45R16 84H,LM-Rad 6.5JX16/E148:195/45R16 84V,LM-Rad 6.5JX16/ET48*



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Radzierblende hinten rechts verschrammt



Bild 19 : Radzierblende hinten links verschrammt



Bild 20 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 22 : Antennenstab zerrissen



Bild 23 : Antennenstab zerrissen



Bild 24 : Schaden Stoßfänger vorne rechts



Bild 25 : Schaden Stoßfänger vorne rechts




Bild 26 : Schaden Stoßfänger vorne rechts




Bild 27 : Schaden Stoßfänger vorne rechts




Bild 28 : Spoilerlippe vorne verschrammt




Bild 29 : Spoilerlippe vorne verschrammt




Bild 30 : Stoßdämpfer hinten rechts undicht




Bild 31 : Stoßdämpfer hinten rechts undicht



Bild 32 : Türe hinten links, Scheibe zerkratzt




Bild 33 : Türe hinten links, Scheibe zerkratzt



Bild 34 : Füllflasche abgelaufen



Bild 35 : Kofferraumabdeckung, Anschlaggummi fehlt



Bild 36 : Kofferraumabdeckung, Anschlaggummi fehlt



Bild 37 : Kofferraumabdeckung, Anschlaggummi fehlt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 124 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2022	Letzte Zulassung	31.05.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	i10 1.0 Automatik Trend	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHDN51AANZ115966	HSN / TSN	5984 / ABJ
Schlüssel-Nr.	10340108	Km-Stand abgelesen	32747
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2827	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	49
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 14 86 T	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	175 / 65 R 14 86 T	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	175 / 65 R 14 86 T	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	175 / 65 R 14 86 T	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;


Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn, Alarmanlage, Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner und Fußgängererkennung, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bordcomputer 3,5" Display, Bremsassistent (BAS), Dachspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Digitaluhr, Display: 8-Zoll-Farb-Touchscreen, Drehzahlmesser, ESC Elektrisches Stabilitätsprogramm, Emergency Call System (eCall), Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement, Fensterheber elektrisch vorn, Fernentriegelung für Tankklappe, Frontkollisionswarner (FCW), Frontscheiben-Wisch-/Waschanlage, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: Automatik-Getriebe, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Innenspiegel, manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaanlage inkl. Pollenfilter und Umluftschalter, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Lederschaltknauf, Lenkrad: Höhenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Leuchtweitenregulierung, Licht-aus-Automatik, Nebelschlussleuchte, Paket: Funktion, Polster: Stoff, Radio: 2 Lautsprecher hinten, Radio: 2 Lautsprecher vorne, Radio: Antenne, Radio: DAB Radio, Radio: RDS-Radio, Radiozubehör: Apple CarPlay und Android Auto, Radiozubehör: USB-Ladeanschluss, Rdio: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Räder: Bereifung 185/55 R 15 auf Leichtmetallfelgen 6 J x 15, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Seitenaufprallschutz in den Türen, Servolenkung, elektronisch unterstützt, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Befestigungssystem hinten, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, Start/Stop-Automatik, Steckdose, 12-Volt vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 15.05.2026 bei Kilometerstand 32.227



1. Antennenstab zerrissen, erneuern (Bild 22, 23)
2. Schaden Stoßfänger vorne rechts, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25, 26, 27)
3. Spoilerlippe vorne verschrammt, erneuern (Bild 28, 29)
4. Stoßdämpfer hinten rechts undicht, erneuern (Bild 30, 31)
5. Türe hinten links, Scheibe zerkratzt, erneuern (Bild 32, 33)
6. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 34)
7. Kofferraumabdeckung, Anschlaggummi fehlt, erneuern (Bild 35, 36, 37)
8. Radzierblende hinten links verschrammt, erneuern (Bild 19)
9. Radzierblende hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 18)
10. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)

