

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002441468
Besichtigt am: 11.05.2026 17:10
Berichts-Nr: 10587753
FIN: W0VZCYHZXN6827143



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10587753
vom: 11.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Opel
Modell:	Grandland X
HSN / TSN:	1844 / AHG
Erstzulassungsdatum:	29.09.2022
Laufleistung:	58.797 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Jade Weiss/Arktis Weiss
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	4.477 mm
Fahrzeughöhe:	1.609 mm
Fahrzeugbreite:	1.856 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.000 kg
Radstand:	2.675 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Cloth Lev 1.1 jet black
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug	Scheibenwischer mit Regensensor
Anti-Blockier-System (ABS)	Seitenairbag vorn
Antriebsart: Frontantrieb	Sonderlackierung Brillant
Audiobedienung am Lenkrad	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)	Start/Stop-Anlage
Bluetooth Audio-Streaming	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Bordcomputer	Steckdose 230V
Bremsassistent	Tagfahrlicht LED
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Technologie-Paket Park & Go
Dach, Design-Ausführung (schwarz)	Türgriffe außen Wagenfarbe
Einschaltautomatik für Fahrlicht	USB-Schnittstelle
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Voll-LED (IntelliLux)
Elektron. Traktionskontrolle	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
Ergonomiesitz vorn links	Wegfahrsperre
Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung	Winter-Paket
Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	
Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	
Feststellbremse elektrisch	
Frontscheibe geräuschkämmend	
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED	
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	
Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig	
Klimaautomatik 2-Zonen	
Kopf-Airbag-System	
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	
LM-Felgen	
Modellpflege	
Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF	
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	
Nebelscheinwerfer	
Radstand 2675 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10587753
vom: 11.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 99 V	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 99 V	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 99 V	5,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10587753
vom: 11.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Ersetzen und lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10587753
vom: 11.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Dach (µm)	227,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10587753
vom: 11.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

W0VZCYHZXN6827143

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10587753
vom: 11.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10587753
vom: 11.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Dach




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Ersetzen und lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

