

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Renault Kadjar	VF1RFE00654524822	08.01.2016	150869

Webasto Standheizung nachgerüstet!

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.07.2028	150873	km	03.07.2026	180000	km	03.07.2027

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	122,00 µm	Tür VR	125,00 µm	Tür HR	131,00 µm	Seitenteil HR	133,00 µm
Motorhaube	109,00 µm	Dach	111,00 µm	Heckklappe	118,00 µm		
Kotflügel VL	119,00 µm	Tür VL	125,00 µm	Tür HL	131,00 µm	Seitenteil HL	131,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	5,9 mm	Rad h.l.	5,6 mm	Rad v.r.	5,7 mm	Rad h.r.	5,4 mm
Reifengröße:	225/45 R19 96W						

Felgen:

Auffälligkeiten:	Bordsteinschaden HL
------------------	---------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	Kratzer
Hinterachse		Fußraum	Kratzer
Auspuffanlage		Kofferraum	Kratzer
Getriebe		Dachhimmel	Flecken
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Kratzer
Motorhaube	P	Umwelteinflüsse
Kotflügel VR	A	Kratzer
Türe VR	G	Kratzer
Türe HR	G	Kratzer
Seitenwand HR	A	Kratzer
Stoßfänger hinten	P	Kratzer
Heckklappe	P	Kratzer
Seitenwand HL	G	Kratzer
Türe HL	G	Kratzer
Türe VL	G	Kratzer
Dach	P	Umwelteinflüsse

A = Ausbessern | B = Beilackieren | D = Drücken | I = Instandsetzen | E = Ersetzen | L = Lackieren |
P = Polieren | S = Spot-Repair | G = Gebrauchsspuren

Verkäufer: SIN

Bewertung durchgeführt von: MBR

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____