

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002462973
Besichtigt am: 19.05.2026 14:12
Berichts-Nr: 10631138
FIN: WVGZZZCT1SW060629



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CSJ
Erstzulassungsdatum:	16.04.2025
Laufleistung:	26.497 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Grau Melange - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz/Schwarz/Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	306 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12-V-Steckdose in der Mittelkonsole vorn	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3D-LED-Rückleuchten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Napoli" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB	Fahrerlebnisschalter inkl. Innenraumerlebnis "Atmospheres"
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 10-farbig, in der Instrumententafel sowie in den Türen	Fahrzeugklassen-Differenzierung -570-
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außen-Sound Standard	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar; auf Fahrerseite abblendend, Memory-Funktion	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 2
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Bordwerkzeug	Infotainment-Paket "Discover"
Car2X	Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll)
Dachhimmel in Ceramique	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling silber eloxiert	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten,Basis 1	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	
Dekor-Set "Life"	
Design-Paket	

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Fast Lane Modell
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Feuerlöscher
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Head-Up Display
Komfortausstattung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortpaket inkl. "Park Assist Pro"	Ohne Ladekabel
Komfortsitze vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopf- und Seitenairbags vorn und hinten, Center-Airbag	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Kreuzungsassistent	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kurzheck	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leiste zwischen den Scheinwerfern und Rückleuchten sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Ohne zus. Zierleisten
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Parkassistent "Park Assist Pro", inkl. Einparkhilfe
Memory-Funktion für Parkassistent	Proaktives Insassenschutzsystem
Mit UNECE CS&SU	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Mittelkonsole	Rechtsverkehr
Modellpflege 2025 I	Regensensor
Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Reifen 235/55 R 18
Napoli 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 235/55 R 18	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem	Reifenkontrollanzeige
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Netztrennwand	Rücksitzbank längs verschiebbar, -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Neigungseinstellbar; mit Durchlademöglichkeit
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen vorn
Normal-Lackierung	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit berührungsloser Ver- und Entriegelung, SAFE-Verriegelung
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne 2. Batterie	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Alu/Chrom-Paket	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Anhängavorrichtung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sprachassistent IDA

Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
 Ausstiegswarnung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion für 2
 Smartphones, Ladeleistung bis zu 15 W
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfand Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
 View"
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für Türscheiben;
 Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
 Verkehrszeichenerkennung
 Vlldach
 Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus"
 Vorbereitung Alcohol Interlock
 Vorderachsgewicht Standard
 Vordersitze beheizbar, Sitzfläche und -lehne getrennt
 einstellbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Winterpaket inkl. Lenkrad beheizbar
 Winterräder "Napoli" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7,5 J x
 18, Winterreifen 235/55 R 18 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	7,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCT1SW060629

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10631138
vom: 19.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

einseitiger Verschleiß im Toleranzbereich

