


DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula		Modelo	RENEGADE Limited 1.3 PHEV 140kW (190CV)	Kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	29/04/2021	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	92 367 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación 08/01/2026 Parque















Equipamiento Genérico	Elemento extraíble	Documento técnico

Neumáticos

Daños

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Intensidad	-			Intensidad	-
		Operación	Reparación			Operación	Reparación
3		Elemento	Intermitente lateral	4		Elemento	Puerta
		Posición	Izquierdo			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Roto			Daños	Abollado & Impacto
		Intensidad	-			Intensidad	-
		Operación	Sustitución			Operación	Reparación

DEKRA Automotive Solutions

5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Reparación	6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Alojamiento de puerta																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Paragolpes																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Reparación	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Grapa bandeja trasera</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Sustitución</td></tr> </table>	Elemento	Grapa bandeja trasera	Posición	Trasero Derecho	Daños	Falta	Intensidad	-	Operación	Sustitución
Elemento	Paragolpes																								
Posición	Trasero																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Grapa bandeja trasera																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Falta																								
Intensidad	-																								
Operación	Sustitución																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Recordatorio</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Recordatorio	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Recordatorio</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Recordatorio
Elemento	Paragolpes																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Recordatorio																								
Elemento	Aleta																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Recordatorio																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Intensidad	-	Operación	Reparación	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Puerta																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Abollado & Impacto																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Moldura de puerta																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Recordatorio</td></tr> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Recordatorio	14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Intermitente lateral</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Sustitución</td></tr> </table>	Elemento	Intermitente lateral	Posición	Derecho	Daños	Roto	Intensidad	-	Operación	Sustitución
Elemento	Alojamiento de puerta																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Recordatorio																								
Elemento	Intermitente lateral																								
Posición	Derecho																								
Daños	Roto																								
Intensidad	-																								
Operación	Sustitución																								
15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Smart Repair	16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Aleta																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Smart Repair																								
Elemento	Moldura de aleta																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								

Costos estimados de la reparación

Total 979,46€