

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -LP 1571	Fahrgestell-Nummer:	W1N2539151G075872
Vertrags-Nummer:	5010082	Erstzulassung:	03.08.2022
Internes KZ:	15054519	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	143 / 194	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	162
durchschn. Verbr./100 Km:	6,200	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	215	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1835	zul. Gewicht (kg):	2500

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 5010082
Amtliches Kennzeichen: HD -LP 1571
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
10.04.2026	9059999369	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 5010082
Amtliches Kennzeichen: HD -LP 1571
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N2539151G075872

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	40.302 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	14 Tag(e)
Typ/Modell	GLC 220 d 4MATIC	HU (Abgelesen aus ZBI)	08/2025
Fahrgestellnummer	W1N2539151G075872	Leistung / Hubraum	143 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	03.08.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 104V	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/65 R17 104V	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.08.2024

Protokollnummer: 35417627

Anlieferungsdatum: 15.08.2024



Auto Plus

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 104H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/65 R17 104H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.08.2024

Protokollnummer: 35417627

Anlieferungsdatum: 15.08.2024



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	GLC 220 d 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	40.302 km
Fahrgestellnummer	W1N2539151G075872	Erstzulassung	03.08.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges





Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1N2539151G075872

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Sufficient
License number		Mileage (Read)	40,302 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	14 Tag(e)
Type / Model	GLC 220 d 4MATIC	Main inspection (Read from ZBI)	08/2025
Vehicle Identification number	W1N2539151G075872	Power / Engine displacement	143 kW / 1,950 ccm
First registration	3 Aug 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
3	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/65 R17 104V	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/65 R17 104V	Bridgestone	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
Allane Mobility Consulting
GmbH
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Aug 2024
Protocol number: 35417627
Delivery date: 15 Aug 2024



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/65 R17 104H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/65 R17 104H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
Allane Mobility Consulting
GmbH
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Aug 2024
Protocol number: 35417627
Delivery date: 15 Aug 2024



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Sufficient
Type / Model	GLC 220 d 4MATIC	Mileage (Read)	40,302 km
Vehicle Identification number	W1N2539151G075872	First registration	3 Aug 2022

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read and compliance with the documents presented was determined during the inspection by the signatory.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient to assess the vehicle. The inspection was carried out using the lighting conditions that can be reproduced using the photo system included in the report.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Inspection date: 15 Aug 2024
Protocol number: 35417627
Delivery date: 15 Aug 2024



Auto Plus



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



W1N2539151G075872

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	40 302 km
Constructeur	Mercedes-Benz	Maintenance suivante dans	14 Tag(e)
Type/Modèle	GLC 220 d 4MATIC	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	08/2025
Numéro de châssis	W1N2539151G075872	Puissance / Cylindrée	143 kW / 1 950 ccm
Première immatriculation	3 août 2022	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Diesel	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service (Wartungsnachweise fehlen) - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Diminution de valeur
3	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
4	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraf lure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/65 R17 104V	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	235/65 R17 104V	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 15 août 2024

Numéro de protocole: 35417627

Date de livraison: 15 août 2024



Auto Plus

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/65 R17 104H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	235/65 R17 104H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 15 août 2024

Numéro de protocole: 35417627

Date de livraison: 15 août 2024



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Mercedes-Benz	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	GLC 220 d 4MATIC	Kilométrage (Lu)	40 302 km
Numéro de châssis	W1N2539151G075872	Première immatriculation	3 août 2022

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant




Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle




Illustration 8: Habitacle




Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 15 août 2024

Numéro de protocole: 35417627

Date de livraison: 15 août 2024



Auto Plus



Illustration 19: Divers





Illustration 20: Divers


Photos de dommage



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Dommage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre