



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Türe vorne links, Folie entfernen
Kotflügel vorne links und rechts, Folie entfernen



Bild 19 : Türe hinten links und rechts Folie und Beschriftung entfernen




Bild 20 : Stoßfänger hinten, Beschriftung entfernen
Heckklappe Beschriftung entfernen

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 117 µm bis 134 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.11.2024	Letzte Zulassung	28.11.2024
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC 200 4Matic 9G-TRONIC Avantgarde Advanced
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1NKM5BB2SU071603
HSN / TSN	2222 / BJZ	Schlüssel-Nr.	40380163
Km-Stand abgelesen	20272	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7 mm
2 links	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.01.2030			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, AVANTGARDE Exterieur, AVANTGARDE Interieur, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Basisdienste, Dachreling glanzeloxiertes Aluminium, Doppelcupholder, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dynamischer Frontstoßfänger mit optischem Unterschutz, EASY-PACK Heckklappe, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerdisplay, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe Wisch/Wasch-Anlage, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel in Schwarz mit Kontrastziernaht, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kühlerverkleidung mit integriertem Mercedes Stern, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Innenraumlicht, Paket: Kofferraumkomfort-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO / Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: MBUX Multimediasystem, Reifendruckverlustwarnung, Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design schwarz lackiert, Räder: Sommerreifen, Räderzubehör: TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung, Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas, Zentraldisplay, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung Lackierung: Sonderlackierung Uni
R38	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design vanadiumsilber lackiert
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 22.12.2025 bei Kilometerstand 14.648
bis Wartung verbleiben: 189 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kotflügel vorne links und rechts, Folie entfernen, reinigen (Bild 18)
2. Türen vorne links und rechts, Folie entfernen, reinigen
3. Türen hinten links und rechts Folie und Beschriftung entfernen, reinigen (Bild 19)
4. Stoßfänger hinten, Beschriftung entfernen, reinigen (Bild 20)
5. Heckklappe Beschriftung entfernen, reinigen (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)