

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	145	---	---	5.5	---	---
Extra-urban conditions	109	---	---	4.1	---	---
Combined	123	---	---	4.7	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 28

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

Diesel / Petrol

0.82

LPG / NG [g/km]

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	191	---	---	7.3	---	---
Medium	142	---	---	5.4	---	---
High	126	---	---	4.8	---	---
Extra High	150	---	---	5.7	---	---
Combined	146	---	---	5.6	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption
[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption
(EC_{AC,weighted}) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+:35 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40

##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7

0,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38;##255/

45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99H M+S#

6,5JX17 ET38;##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H M+S#7,0JX18 ET

43;##

EC Certificate of Conformity

046CC0122258



www.PS-Team.de



Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer): SEAT
0.2. Type: KN
Variant: XDTSBX0
Version: FD7MFD7GC0094BIML541BAB
0.2.1. Commercial name: TARRACO
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-MQB37AS_A1_0817-VSS-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-5QA_0V_0251_000-VSS-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KN_DTSB_FD7_A-000
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-DQ381_7F_17_021-WVW-1
0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00227_00_000-WVW-1
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:
0.4. Vehicle category: M1
0.5. Company name and address of manufacturer: SEAT, S.A.
Autovía A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right B-pillar, glued or bonded

Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right

0.10. Vehicle identification number: VSSZZZKNZNW006065

0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2022-01-24

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6666*25 issued on 2021-11-03 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-01-24

Martorell, 2022-01-24

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKNZNW006065




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	VSSZZKZKZNV006065
Typbezeichnung	TARRACO2.0TDI R 5T110 DN4AU7
Datum der Auslieferung	2022-03-19
Inspektion	
Datum	2026-04-23
Laufleistung	59130 km
Auftragsnummer	1010624
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Speck GmbH Landstraße 1 76275 Ettlingen-Bruchhausen
Autorisierter Service Partner	Nein

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 19 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 20 : 1783077284046.jpg



Bild 21 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Dachrahmen links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Dachrahmen links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 25 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 27 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Tür hinten links Lackierung, Umweltschaden, smart repair




Bild 29 : Tür hinten links Lackierung, Umweltschaden, smart repair




Bild 30 : LM Felge vorne links glanzgedreht verschrammt



Bild 31 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt




Bild 32 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4188364
Hersteller	Seat
Model	Tarraco
Variante	FR 2.0 TDI
Listenpreis	38.697,48
VIN	VSSZZZKNZNW006065
Erstzulassungsdatum	1.3.2022
Kennzeichen	M PS2143

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4188364

24.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023116302	09.11.2023	Stoßfänger hinten links	2.033,94

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 116 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.03.2022	Letzte Zulassung	24.03.2025
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Tarraco 2.0 TDI SCR DSG FR
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKNZNW006065
HSN / TSN	7593 / AOR	Schlüssel-Nr.	40851749
Km-Stand abgelesen	62767	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 20 101 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	7 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	7 mm
2 links	255 / 40 R 20 101 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	6 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für Brillen, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Ambientebeleuchtung (einfarbig) in den Türverkleidungen, Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion, Automatische Distanzregelung (ACC) bis 210 km/h, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau, Blinkleuchten und Welcome Light integriert in Außenspiegel, Chromapplikationen im Interieur, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung), Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Innenspiegel automatisch abblendend, Karosserieabdeckungen an den Radläufen, Klimaanlage Climatronic mit 3 Klimazonen und Bedienungselement hinten, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Kühlergrill in schwarz, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittellarmlehne Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer in LED mit Abbiegelicht-Funktion, Notrufnummer Emergency Call, Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff/Alcantara, Radio: Media-System Plus, Radiozubehör: Full Link, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Exclusive II", glanzgedreht, Räder: Tyre fit, Rückfahrkamera, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung, Schaltknauf in Leder, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Seitliche Zierleisten in Cosmo Grau, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzbank längs verschieb- und asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up Spiegel, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PRP	Anhängervorrichtung-Vorbereitung
PW2	Frontscheibe beheizbar und infrarot reflektierend Lackierung: Metallic
PW4	Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar
ZN2	Navigationssystem mit 9,2" Farb-Touch-Screen
PST	Paket: Ablagen-Paket (FR)
P23	Paket: DYNAMIC (FR)
PDG	Paket: Fahrassistent-Paket M
PW1	Paket: Winter (XCELLENCE, FR)
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem
PB2	Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole
PG6	Räder: Reserverad als Notrad

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 23.04.2026 bei Kilometerstand 59.130
bis Wartung verbleiben:	3.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. LM Felge vorne rechts glanzgedreht
verschrammt, erneuern (Bild 31, 32)
2. LM Felge vorne links glanzgedreht
verschrammt, erneuern (Bild 30)
3. Motorhaube Lackierung,
Umweltschaden, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 25, 26, 27)
4. Dachrahmen links Lackierung,
Umweltschaden, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 23, 24)
5. Tür vorne rechts Lackierung,
verschrammt, smart repair (Bild 18,
19)
6. Tür hinten links Lackierung,
Umweltschaden, smart repair (Bild 28,
29)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 21, 22)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 14, 15)