

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine 4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	MI -YC 0843	Fahrgestell-Nummer:	KMHM341A1PA063082
Vertrags-Nummer:	50506087	Erstzulassung:	23.04.2024
Internes KZ:	15147424	Kilometer-Stand:	38702
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine 4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Nocturne Grey (matt) Polsterung: Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 45.378,15

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse	294,12
Matt-Lackierung	831,93
Nocturne Grey (matt)	0,00
Park-Paket	1.176,47
Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz	0,00
TECHNIQ-Paket	2.605,04

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 50.285,71

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.839,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.839,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	168 / 228	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2410

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 50506087
Amtliches Kennzeichen: MI -YC 0843
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 50506087
Amtliches Kennzeichen: MI -YC 0843
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	09.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	18.06.2026
Referenznummern	0031199726 - 0050506087

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	MI-YC 843	Fzg.-Ident.-Nummer	KMHM341A1PA063082
Fabrikat	Hyundai	1. Zulassung	23.04.2024
Typ	Ioniq 6 Techniq	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Reduktionsgetriebe / 1	Farbe	Nocturne Grau - Metallic
Laufleistung abgelesen	38.703 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Limousine, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	77,40kWh
Dauerleistung	56kW	Max. Leistung	168kW
Ladestecker			
Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.			

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Kumho	225/55 R18 102V M+S	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Kumho	225/55 R18 102V M+S	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Kumho	225/55 R18 102V M+S	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Kumho	225/55 R18 102V M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand

✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 23.06.2025 bei km 32.160.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.

2 Hauptschlüssel vorhanden.

Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ✓ Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse | ✓ Nocturne Grey (matt) |
| ✓ Park-Paket | ✓ Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz |
| ✓ TECHNIQ-Paket | |

Zustand / Beschädigungen

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür hinten links, verkratzt, Smartrepair (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	145,80 €	145,80 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Ladekante Abdeckung, verkratzt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	84,55 €	84,55 €
Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	145,80 €	145,80 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
LM-Rad vorne rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	748,14 €	748,14 €
LM-Rad vorne links, verkratzt, ersetzen (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	748,14 €	748,14 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) BEV (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	89,00 €	89,00 €
Fahrzeug innen, verschmutzt, aufbereiten (Bild 21, Bild 22)	105,00 €	105,00 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.066,43 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	2.066,43 €
Händlereinkaufspreis	18.800,00 €
Händlerverkaufspreis	21.725,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 22.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 14. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 16. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 17. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen




Bild 18. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Ladekante, Abdeckung, verkratzt, ersetzen



Bild 20. Ladekante, Abdeckung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 22. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23. Tür hinten links, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. Tür hinten links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Tür hinten links, verkratzt, Smartrepair



Bild 26. LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen



Bild 28. LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29.