

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

finn GmbH

Prinzregentenplatz 9
81675 München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Vorgang			
Fahrzeughalter		Finn GmbH	
Ihr Auftrag vom		26.02.2026 durch finn GmbH	
Besichtigungsort		44145 Dortmund, Dammstraße 25	
Besichtigungsdatum		02.03.2026	
Referenznummern			
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	RÜD-Z 132E	Fahrzeugident.-Nr.	JN1TBAFE0U0404679
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Schwarz / Metallic
Hersteller	Nissan	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	Ariya	Laufleistung abgelesen	14.554 km
Emissionsklasse	2017/1151;WLTP	Erstzulassung	19.02.2025
Getriebe / Gänge	Automatik / keine Angabe	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Sitzfarbe / -art	Schwarz / Stoff/Lederoptik		
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker	Typ II, Combo II		
Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	235/55 R19 105W M+S	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	235/55 R19 105W M+S	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	235/55 R19 105W M+S	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	235/55 R19 105W M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	
✗ Probefahrt durchgeführt.	
Kundendienst laut Auftraggeber am 11.02.2026 bei km 14.008.	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Zustand / Beschädigungen

Fehlermeldungen / fehlender Service (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	0,00 €	0,00 €
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorhaube, verkratzt, polieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	60,00 €	60,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 25)	0,00 €	0,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Folierung Scheibe, Klebreste, entfernen (Bild 24)	0,00 €	0,00 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	60,00 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß	60,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Stähling, Jerome-Maurice

Der Sachverständige, 02.03.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9




Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15




Bild 16

Fotoanlage



Bild 17



Bild 18

Fotoanlage



Bild 19



Bild 20

Fotoanlage



Bild 21 Minderwert: 60,00 EUR Motorhaube, verkratzt, polieren



Bild 22 Minderwert: 60,00 EUR Motorhaube, verkratzt, polieren

Fotoanlage




Bild 23 Minderwert: 60,00 EUR Motorhaube, verkratzt, polieren



Bild 24 Folierung, Scheibe, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 25 Reifen, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen



Bild 26