



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

|                 |                |                          |                   |
|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| Marca:          | Lynk & Co      | Targa:                   |                   |
| Cambio:         |                | Colore esterno:          | Blu               |
| Modello:        | 01             | N. Telaio:               | L6TCX2E78NE034466 |
| Carburante:     | Ibrido plug-in | Potenza:                 |                   |
| Versione:       |                | Data di immatricolazione | 24/03/2023        |
| Chilometraggio: | 74266 km       | Numero di porte:         | 5                 |

Riepilogo dei danni

|                   |   |
|-------------------|---|
| Davanti           | 3 |
| Destra            | 3 |
| Dietro/posteriore | 3 |
| Interni           | 1 |
| Ruote             | 7 |
| Sinistra          | 5 |

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

|                                 |    |                          |    |                  |    |
|---------------------------------|----|--------------------------|----|------------------|----|
| Telecamera con vista posteriore | sì | Tetto apribile elettrico | sì | Tetto panoramico | sì |
|---------------------------------|----|--------------------------|----|------------------|----|

Danni

**Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx**  
Graffiature  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Ruote



**Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx**  
Graffiature  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

- Graffiature
- Riparare / sostituire (somma forfettaria)
- Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

- Graffiature
- Riparare / sostituire (somma forfettaria)
- Ruote



Cofano anteriore

- Scheggiatura da pietrisco
- Verniciatura
- Davanti



Cordino cappelliera\copertura bagagliaio

- Rotto
- Sostituire
- Dietro/posteriore



Indicatori di direzione laterali dx

- Graffiature
- Sostituire
- Destra



Indicatori di direzione laterali sx

Graffiature  
Sostituire  
Sinistra




Interno veicolo

Sporco  
Pulizia chimica  
Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Sx

Mancanza  
Sostituire  
Ruote



Modanatura arco passaruota ant. Sx

Rotto  
Sostituire  
Ruote



Modanatura parafrango ant. Sx

Graffiature  
Sostituire  
Sinistra



Parafango ant. Sx

Ammaccatura e graffio  
Sostituire e dipingere  
Sinistra



Paraurti ant.

Deformato / Forzato  
Sostituire e dipingere  
Davanti



Paraurti post.

Deformato / Forzato  
Sostituire e dipingere  
Dietro/posteriore



Pneumatici

Fuori tolleranza  
Sostituire  
Ruote



Porta ant. Dx

Ammaccatura e graffio  
Riparare e dipingere  
Destra



Porta ant. Sx

Ammaccatura e graffio  
Riparare e dipingere  
Sinistra



**Porta post. Sx**  
Graffiature  
Verniciatura  
Sinistra



**Spoiler paraurti ant.**  
Graffiature  
Verniciatura  
Davanti



**Supporto\base retrovisore esterno dx**  
Graffiature  
Sostituire  
Destra



**Pneumatici**

**Davanti Sinistra**

Tutta le stagioni  
In lega  
235/45/20/100/V  
Hankook  
2,0 mm

**Davanti Destra**

Estate  
In lega  
235/45/20/100/V  
Michelin  
2,5 mm

**Dietro Sinistra**

Tutta le stagioni  
In lega  
235/45/20/100/V  
Michelin  
2,5 mm

**Dietro Destra**

Tutta le stagioni  
In lega  
235/45/20/100/V  
Hankook  
3,0 mm

| Controllo                                       |                |                                         |                  |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Categoria                                       | <b>Berlina</b> | Cerchi                                  | <b>In lega</b>   |
| Colore Carrozzeria                              | <b>Blu</b>     | Copribagagli                            | <b>sì</b>        |
| Libretto di circolazione                        | <b>sì</b>      | Libretto di circolazione                | <b>Originale</b> |
| Libretto di manutenzione                        | <b>N/A</b>     | Livello carburante                      | <b>0</b>         |
| Motore funzionante                              | <b>sì</b>      | Numero di cavetti di ricarica (normale) | <b>1</b>         |
| Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida) | <b>1</b>       | Numero di chiavi totali                 | <b>3</b>         |
| Numero di poggiateste rimuovibili               | <b>3</b>       | Numero di porte                         | <b>5</b>         |
| Numero di posti                                 | <b>5</b>       | Tipo di vernice                         | <b>metallico</b> |

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.