


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002558651
Besichtigt am:	14.07.2026 13:20
Berichts-Nr:	10998428
FIN:	TMBJU0NX4PY155757



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVC
Erstzulassungsdatum:	29.06.2023
Laufleistung:	47.417 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Ambition grau/schwarz Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	397 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic, Front und Heck)	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Windschutzscheibe
"Edition"	Berganfahrassistent
"Ergonomic basic seat"	Betriebserlaubnis Nachtrag
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordliteratur in Deutsch
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Bordwerkzeug
"REAR VIEW"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Challenge Paket
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"TRAVEL ASSIST HIGH"	Columbus PLUS Business
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	DAB - Digitaler Radioempfang
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dachreling, schwarz
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung hinten, Sportausführung
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dämpfung vorn
4 Türen	Dekor-Einlagen
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Differenzialsperre vorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Drehstromgenerator 180 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	-
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	El. einst., beheiz., klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit Board.-Sp., Memoryf., Innenspiegel, ohne Rahmen
Akustik-Paket Extra	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Alu Pedalen	Fahrerkniefachraum
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außensp. mit Mem.F; el. einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer), kippb. bei Rückw.F (Beif.), Kappe el. klappbar, Vorfelddel.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Fußmatten vorn und hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch
	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netzprogramm + Cargoelemente
Grossdach-System	Netztrennwand
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch	Nicht Heissland
Head-Up Display	Normal-Lackierung
Heckscheibenwischer "AERO"	Notrufsystem eCall+
Heckspoiler in Wagenfarbe	Ohne 2. Batterie
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Ablagenpaket/box
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Anhängavorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfort PLUS	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Ladekabel
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Skisack
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Halter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Pannen-Set
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Parken & Sicht
Mit Verkehrszeichenerkennung	Progressive Lenkung
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Mittelkonsole	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 4	Rechtsverkehr
Multipler Matrix-Beam	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web radio	Reifen 225/40 R19 93Y xl sportiv
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifendruckkontrolle
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenlieferanten für EU Länder
	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheit
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren
 Side Assist
 Sitzbezüge "Suedia"/Kunstleder
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
 Soundaktor
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transport
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variables Ladebodenkonzept
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Vier-Lenkerachse
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Sprung	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Diffusor	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen und lackieren
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.000,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.370,24
Summe (ohne MwSt.):				€ 9.370,24

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	149,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	1.560,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJU0NX4PY155757

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten links





Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Sprung - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Diffusor - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen und lackieren



3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

