

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Edition Auto Van5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -VJ 3000	Fahrgestell-Nummer:	WF0JXXWPCJNS87648
Vertrags-Nummer:	13033084	Erstzulassung:	13.05.2022
Internes KZ:	15080655	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Edition Auto Van 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **34.865,55**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage	0,00
-----------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **34.865,55**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Edition Auto Van5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	140
durchschn. Verbr./100 Km:	5,300	Tankinhalt:	63
Max. Km/h:	208	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,700
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2555

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13033084
Amtliches Kennzeichen: HD -VJ 3000
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Edition Auto Van5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
01.08.2024	9059896932	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
04.07.2024	9059893949	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13033084
Amtliches Kennzeichen: HD -VJ 3000
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Edition Auto Van5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF0JXXWPCJNS87648

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	96,157 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	
Type / Model	S-MAX	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WF0JXXWPCJNS87648	Power	140 kW
Engine displacement	1,995 ccm	Cylinder	—
First registration	12 May 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
5	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
6	Vehicle glazing	Windscreen, heated (Rissbildung) - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R18 101Y	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/50 R18 101Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46930273
Delivery date: 6 Aug 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R18 101V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 7mm	o.k.	
2	235/50 R18 101V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46930273
Delivery date: 6 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	S-MAX	Mileage (Read)	96,157 km
Vehicle Identification number	WF0JXXWPCJNS87648	First registration	12 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.


Pictures of damage



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a...



Damage #5: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #6: Vehicle glazing: Windscreen, heated (Rissbildun...
- Stone chips - Replace


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46930273
Delivery date: 6 Aug 2026



Damage #6: Vehicle glazing: Windscreen, heated (Rissbildung) - Stone chips - Replace



WF0JXXWPCJNS87648

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	96.157 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	S-MAX	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WF0JXXWPCJNS87648	Leistung	140 kW
Hubraum	1.995 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	12.05.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Verglasung	Frontscheibe heizbar (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R18 101Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/50 R18 101Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46930273
Anlieferungsdatum: 06.08.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R18 101V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 7mm	i.O.	
2	235/50 R18 101V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46930273
Anlieferungsdatum: 06.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	S-MAX	Laufleistung (abgelesen)	96.157 km
Fahrgestellnummer	WF0JXXWPCJNS87648	Erstzulassung	12.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe heizbar (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe heizbar (Rissbildun...
- Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott