

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002528339
Besichtigt am:	29.06.2026 08:44
Berichts-Nr:	10893807
FIN:	VSSZZZKJ6PR076222



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANR
Erstzulassungsdatum:	21.03.2023
Laufleistung:	31.306 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Desire" Rot
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	09.04.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	27.626 km
Restlauf bis Service:	26.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn	Datenträger für EU, integriert
4 Türen	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Digitaler Radioempfang
6 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Dreip.Automatikgurte hinten außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.-Automatikgurte vorn mit elektrischem Gurtstraffer
Abgasendrohr zweiflutig	Dreipunkt-Automatikgurt hinten mitte
Abgaskonzept, EU6 AP	Ebener Ladeboden hinten
Abwicklung Serie	ECO-Funktion
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile
Aktivkohlebehälter (EVAP)	--
Ambientelicht Ausführung 1	Einton-Signalhorn
Anhängevorrichtung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar	Embleme
Anpassungspaket: 18"-Räder, bearbeitet, Schwarz	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmerpaket in Neutralgrau	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Besondere Innengeräuschkämpfung	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Garantieverlängerung 1 Jahr/30.000 km
Chrom-Paket	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dachreling, blank	Getönte Seitenscheiben
Dämpfung hinten	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

Handbremshebelgriff in Leder	Nicht Heissland
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Nichtraucherausführung
Heckspoiler	Normalausführung
Hinterachse "Standard"	Normalluftfilter
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne 2. Batterie
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Applikationen
Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Farbausstattung
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Spurwechselassistent
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Individualeinbau	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pan-European-eCall
Mittelarmlehne vorn	Parklenkassistent
Modellbezeichnung, Entfall	Preisnachlass-Paket
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
MPV	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationsgerät-High	Reifen 215/45 R18 89V
Navigationssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelscheinwerfer	Reifendruckkontrolle
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reserverad, platzsparend
Nebelschlussleuchte	Rotes Farbpaket: Bremssättel, Sicherheitsgurte vorn und hinten in Rot (inkl. Dual Ride)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
SBBR-Leuchte in LED-Technik
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access ohne SAFELOCK
Schriftzugsatz in Grundausführung
Schubladen unter den Vordersitzen
SEAT "Full LED"
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzbezüge in Velour-Stoff "Dinámica"
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonder-Lackierung
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Stauassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Top-Sport-Ausstattung
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfand Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante

Version Standard plus
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	3,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Batterie vorne	Tierverbiss	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
6	Antenne	Beschädigt	Ersetzen
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ6PR076222

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Durchdrungen.




2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Batterie vorne - Tierverbiss - Ersetzen

Kommentar

Batterieplusleitung Marderverbiss.



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026

5 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar



Motorraumdämmmaterial Marderverbiss.




6 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Marderverbiss.



7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10893807
vom: 29.06.2026