

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi 5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	M -I 4619	Fahrgestell-Nummer:	WF0PXXGCHPPS18764
Vertrags-Nummer:	93811082	Erstzulassung:	22.08.2023
Internes KZ:	15074851	Kilometer-Stand:	128192
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi 5-türig 1499 ccm 115 PS / 85KW Diesel 8-Gang Automatik**

Lackierung: Moondust Silver Metallic Polsterung: Stoff Anthrazit Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **29.831,93**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängervorrichtung (inkl. Anhängerstabilisierungsfunktion), abnehmbar	563,03
Fahrerassistenz-Paket II	756,30
Lackierung Moondust Silver Metallic	546,22
Moondust Silver Metallic	0,00
Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum	168,07
Stoff Anthrazit	0,00
1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00
---------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **31.865,55**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **37.920,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 37.920,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	139
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,800	Tankinhalt:	47
Max. Km/h:	188	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,10
Leergewicht (kg):	1479	zul. Gewicht (kg):	2035

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 93811082

Amtliches Kennzeichen: M -I 4619

Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
18.12.2025	9059974035	Fremdverschulden	Stoßstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Ja	Ja
10.02.2024	9059878478	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer Tür vorne Beifahrerseite Kratzer Tür hinten Beifahrerseite Kratzer	Ja	Ja
14.09.2023	9059864429	Parkplatzschaden / S	Schlüssel mit Fernbedienung fehlt komplett	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 93811082
Amtliches Kennzeichen: M -I 4619
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
12.02.2024	40956	Wartungszusatzumfänge
12.02.2024	22671	Wartungszusatzumfänge
12.02.2024	22671	Inspektion und Wartung
01.03.2025	59166	Inspektion und Wartung
30.12.2025	90227	Wartungszusatzumfänge
30.12.2025	90227	Bremsflüssigkeitswechsel
16.04.2026	121796	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	10.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	06116 Halle (Saale), Fiete-Schulze-Str. 14
Besichtigungsdatum	23.06.2026
Referenznummern	0031200631 - 0093811082

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-I 4619	Fzg.-Ident.-Nummer	WF0PXXGCHPPS18764
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	22.08.2023
Typ	Focus 1,5 EcoBlue Titanium	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Mondstaub Silber - Metallic
Laufleistung abgelesen	127.982 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	08/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 92V	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 92V	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Dunlop	205/60 R16 92H M+S	2 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Dunlop	205/60 R16 92H M+S	2 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Dunlop	205/60 R16 92H M+S	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Dunlop	205/60 R16 92H M+S	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 16.04.2026 bei km 121.796.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten Unfallschaden	Ja	
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	
Tür vorne rechts beschädigt	Ja	
Tür hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| ✓ | Anhängevorrichtung (inkl. Anhängerstabilisierungs-Funktion), abnehmbar | ✓ | Fahrerassistenz-Paket II |
| ✓ | Lackierung Moondust Silver Metallic | ✓ | Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum |
| ✓ | Stoff Anthrazit | ✓ | 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne links Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19)	570,42 €	384,61 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 22, Bild 23)	105,00 €	105,00 €
Tür vorne rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17)	145,80 €	145,80 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 20, Bild 21)	105,00 €	105,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Radkappe(n) 1 x beiliegend, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Radkappe(n) 1 x beiliegend, fehlt, ersetzen (Bild 24)	33,17 €	33,17 €
Radkappe(n) 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	33,17 €	33,17 €
Reifen 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen (Bild 12, Bild 13)	111,00 €	111,00 €
Reifen 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	111,00 €	111,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 277,02 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.214,56 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	1.028,75 €
Händlereinkaufspreis	8.250,00 €
Händlerverkaufspreis	9.700,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Koch, Thomas

Der Sachverständige, 23.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 14. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage




Bild 15. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen




Bild 16. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 18. Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage




Bild 21. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 22. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 24. Radkappe(n), 1 x beiliegend, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Radkappe(n), 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Radkappe(n), 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27.



Bild 28.