



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name: ASSE I
Make: VOLKSWAGEN
Model / version: TIGUAN
Vin: WVGZZZ5N8RW404241

Mileage: 97975
First registration: 11/10/2023
Color: Nightshade B



ADDITIONAL INFORMATION




Category:
Transmission:
Interior color:
Metallic paint: ?
Type of lining:
Board computer reset: ?

DOCUMENTS

Certificate of conformity: ✓
Registration certificate: ✓
Registration certificate 2: ✓
Insurance certificate: ?
Maintenance book:
Number of keys: 2
Original key: ✓

PICTURES





VIN INFORMATION

8 haut-parleurs
6 rapports
Projecteurs intelligents
Buses de lave-vitre avant chauffantes
Diamètre avant 17
Largeur arrière 7,0
Hauteur avant 65
Indice de vitesse arrière H
Climatisation automatique
Métallisée vernissée
Freins arrière à disques

Sièges avant chauffants
Siège avant gauche à réglage lombaire
Garnitures tissu et cuir

Prééquipement téléphone
Traction avant
Projecteurs à LED
Matière : alliage
Diamètre arrière 17
Diamètre avant 17
Hauteur arrière 65
Largeur avant 215
Climatisation réfrigérant 1234YF
Maintenance standard
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Siège avant gauche à réglage électrique
Sièges avant à réglage lombaire
Volant cuir

Transmission séquentielle
Projecteurs à allumage automatique
Feux arrière à LED
Lettre repère (J)
Largeur avant 7,0
Diamètre arrière 17
Indice de vitesse avant H
Largeur arrière 215
Ordinateur de bord
Freins avant à disques
Siège avant gauche chauffant

Sièges avant à réglage électrique
Sièges arrière chauffants
Volant chauffant

Volant multifonction	Aide au stationnement avant	Aide au stationnement arrière
Assistance au parking	Caméra avant	Caméra avec vision à 360°
Régulateur automatique de la distance	Equipement Stop & Start	Affichage lecture des panneaux de signalisation
Verrouillage centralisé à commande à distance	Carte mains libres	Ouverture du coffre électriquement
Appel de secours	Lunette arrière teintée foncée	Vitres portes arrière teintées foncées
Vitres de custode teintées foncées	détecteur de pluie essuie-vitre	Fixotoit
Airbag passager désactivable	Airbag de genoux	Témoin d'oubli de ceinture avant
Assistant maintien de la voie	Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)	Avertisseur d'angle mort
depuis 08.23	batterie de démarrage ar	rétroviseurs réglables et rabattables électrique avec mémoire
radio avec récepteur numérique	Infotainment-System (MIB3)	câble de charge pour prise domestique Mode 2 Type 2 E/F (10A)
câble de charge pour station de recharge publique Mode 3 Type 2 3P (16A)	console pavillon avec vide-poches	1395 cc (1,4 L) 110 KW (essence) / 180 KW (Total)
réservoir à charbon actif (EVAP)	barre stabilisatrice ar 21,7x3,6 mm	services Online
ceintures de sécurité ar avec prétensionneurs	blocage électronique du différentiel (EDS)	transmission hybride PHEV

EQUIPMENT

Board computer:	?	Central locking:	?
Compressor:	✓	Cruise control:	?
Gps:	?	Power steering:	?
Rear parking sensor:	?	Repair kit:	✓
Front seats heated:	?	Steering wheel:	?
Electric windows:	?	Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:	2	Fast charging cables:	1

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	3 mm			Summer		?
Front right	3 mm			Summer		?
Rear left	3 mm			Summer		?
Rear right	3 mm			Summer		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
2	Roof	Scratch(es)

Total: 1


ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Damaged	✓	✗	✗

Total: 1



DAMAGES DETAILS

2 - Roof - Scratch(es)





1 - Bodywork - Damaged - Renta®



SIGNATURE