

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002538079
Besichtigt am: 06.07.2026 14:29
Berichts-Nr: 10948461
FIN: WAUZZZFW7P7007426



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	e-tron GT
HSN / TSN:	0588 / BZL
Erstzulassungsdatum:	11.07.2023
Laufleistung:	24.617 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Suzukagrau Metallic
Farbe Dach:	Suzukagrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	350 kW (477 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 2-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	monacograu-monacograu-stahlgrau/ schwarz-merinograu/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	26.11.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	19.382 km



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026

» Fahrzeugausstattung

3 Hintersitze	Elektro-Motor Systemleistung 350KW Grundmotor ist:N02
3-Zonen-Komfortklimaautomatik	e-tron Ladesystem connect bis 22 kW
400-Volt-Booster plus	e-tron Sportsound
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
adaptive air suspension	Fahrzeugklassen-Differenzierung -4J1-
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeugladekabel, lang
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Federung Standard
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Folienbeklebung
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung
Allradlenkung	Fußhebelwerk "Standard"
Ambiente-Lichtpaket plus	Fußmatten vorn und hinten
Antriebssystem BEV	Getriebe für Elektroantrieb (2-Gang)
Assistenzpaket plus mit Remote Parkassistent plus	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi AG	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 4
Audi connect Diebstahl-Ortungssystem	Gurtanlegekontrolle
Audi connect Navigation & Infotainment	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Head-up-Display
Audi phone box	Hochvolt-Batterie 93 kWh (brutto)
Audi pre sense basic, Audi pre sense front	Industriestecker CEE 32A, 400V, lang und gerade, für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel links, asphärisch	Interieurelemente oben und unten in Leder
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Feinnappa/Mikrofaser Dinamica
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Kältemittel R1234yf
Ausstattung Welt	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Kein Selbstabholer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dachreling, Entfall	Keramikbremsanlage mit Bremssätteln in Rot
Datenmodul Europa	Kindersitzbefestigung ISOFIX und i-Size mit Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	Komfort Standklimatisierung
Diebstahlwarnanlage	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, Diebstahlwarnanlage und Safelock
Digitaler Radioempfang	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, mit Safelock
Doppelton-Signalhorn	Kreuzungsassistent
Dreip.-Automatikgurte vorn, mit manueller Höheneinstellung	Ladedose CCS Typ 2
Dynamikpaket	Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Elektromechanische Servolenkung plus	Leder-Kombination perforiert mit Wabensteppung
Elektro-Motor Aggr.0EG.D und 0EG.B	LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026

Lenkradeinstellung elektrisch	Singleframe in Wagenfarbe
Linkslenker	Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Sitzheizung vorn und hinten
Luftqualität-Paket	Smartphone-Interface
Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht und LED-Heckleuchten, Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Sonnenblenden vorn
Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht, dynam. Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	spezielles Typschild EU
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus und Schaltwippen
MMI Navigation plus mit MMI touch	Sportlimousine
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Sportsitze pro vorn
N.N.N. Standard	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Nachtsichtassistent	Standerlektrik
Nichtraucherausführung	Tagfahrlicht
o.b. Abgas	Tankdeckel
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Car2X	Transportschutz (Ausf.1)
Ohne Feuerlöscher	Typprüfland Deutschland
Ohne Frontspoiler	Umgebungs-kameras
Ohne Garagentoröffner	Variante Grundausstattung
Ohne integriertes Mautsystem	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Ohne kontaktloses Aufladen	Vorbereitung für Functions on Demand
On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC)	Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Optikpaket schwarz plus	Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für Fahrersitz, Lenkrad und Außenspiegel
Panorama-Glasdach	Wandhalterung Clip
Parkassistent mit Einparkhilfe plus	Wärmepumpe
quattro	Zweiter Ladezugang
quattro mit geregelter Hinterachsdifferenzialsperre	
Räder, 10-Speichen-Trapezmodul, schwarz, glanzgedreht, 9,5J 11,5Jx21, Reifen 265/35 305/30 R21	
Räder, 5-Speichen-Aeromodul, schwarz, glanzgedreht, 9,0J 11,0Jx20, Winterreifen 245/45 285/40 R20	
Radschrauben diebstahlhemmend	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 265/35 R21 101Y vorn Reifen 305/30 R21 104Y hinten	
Reifendruck-Kontrollsystem	
Reifenreparaturset	
Remote Parkassistent plus	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem	
Serienqualität	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 20 103 V	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 20 103 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	285/40 R 20 108 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	285/40 R 20 108 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	265/35 R 21 101 Y	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	265/35 R 21 101 Y	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	305/30 R 21 104 Y	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	305/30 R 21 104 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	305,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFW7P7007426

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948461
vom: 06.07.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

