

Standplatz: _____

13.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	F -MS 0843E	Fahrgestell-Nummer:	TMAJE812DPJ252090
Vertrags-Nummer:	31450087	Erstzulassung:	28.05.2024
Internes KZ:	15145565	Kilometer-Stand:	26684

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt

Polsterung: Leder Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**41.201,68**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Abyss Black Mineraleffekt	0,00
Adaptives Fahrwerk (ECS)	823,53
Assistenz-Paket+	966,39
KRELL Soundsystem	0,00
Leder Schwarz	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Panorama-Glas-Schiebedach	1.008,40
Prime-Paket	2.747,90
Sitz-Paket	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**47.294,12****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****56.280,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

56.280,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 31450087
Amtliches Kennzeichen: F -MS 0843E
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 31450087
Amtliches Kennzeichen: F -MS 0843E
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	F-MS 843E
Berichtsnummer :	0000000924881-DE968		
Referenznummer:	31200411		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJE812DPJ252090	Laufleistung abgelesen:	26684 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.05.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	12.06.2026 60314 Frankfurt
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Abyss Black / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	15377 / 28.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	4 - mäßig	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	4 - mäßig

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/-V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (12 Monate / 15.000 km) Service 05/2026 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich. Fahrzeug bei Abholung nass. Kostenerweiterung durch verdeckte Schäden möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
3.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
4.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
7.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Lackieren
8.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair
9.	Tankklappe	Lackabplatzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
11.	1.Service 370 Km überzogen - Wertminderung		
12.	Service 05/2026 nicht durchgeführt - Wertminderung		
13.	Radlauf re.hi.	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren




3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren




7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



9. Tankklappe
Lackabplatzer - Smart Repair



9. Tankklappe
Lackabplatzer - Smart Repair



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



13. Radlauf re.hi.
Kratzer - Smart Repair