

BMW









VIN: WBA21GW030CV08089



Beschreibung

	Zulassungsdatum 28/04/2025	Laufleistung 35860 km
Farbe -	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -

Mängel



#	Element	Defekt	Korrektur
001	Schwellerverkleidung / Rechts	Kratzer	Lackieren
	   		
002	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen
	   		
003	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren



004 Motorhaube / Vorne

Fleck

Polieren



005 Tür / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



006 Stoßfänger oberhalb / Hinten

Kratzer

Lackieren



007 Ersetzen / Hinten

Delle


Ersetzen



008 Tür / Hinten Links¹

Schlecht Repariert


Reparieren



009 Kotflügel / Hinten Links²

Schlecht Repariert

Reparieren



010 Tür / Vorne Links

Kratzer


Smart Repair



011 Schwellerverkleidung / Links

Kratzer

Lackieren



012 Windschutzscheibe / Vorne
Regensensor : Ja


Steinschlag

Akzeptabel

013 Stoßfängerleiste / Vorne Links
Lackiert : Ja

Kratzer

Lackieren



¹ Wurde mit Lackstift Ausgebessert.

² Wurde mit Lackstift Ausgebessert.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe | <input type="checkbox"/> Ersatzrad | <input checked="" type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit |
| <input type="checkbox"/> Hutablage | <input checked="" type="checkbox"/> In-Car-Werkzeuge | <input checked="" type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laderaumabdeckung | <input type="checkbox"/> Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Pannenset |
| <input type="checkbox"/> Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Serviceheft | <input type="checkbox"/> Wagenheber |

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

FZG. Verschmutzt

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung




Spare Tyre



Vin



Navigation




Sonstige



Sonstige



Sonstige





Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Fleck



Motorhaube / Vorne / Fleck




Motorhaube / Vorne / Fleck



Motorhaube / Vorne / Fleck




Motorhaube / Vorne / Fleck



Motorhaube / Vorne / Fleck



Motorhaube / Vorne / Fleck




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Ersetzen / Hinten / Delle



Ersetzen / Hinten / Delle



Ersetzen / Hinten / Delle



Ersetzen / Hinten / Delle




Ersetzen / Hinten / Delle




Ersetzen / Hinten / Delle



Ersetzen / Hinten / Delle



Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert




Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert




Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert




Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert




Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert




Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne Links / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne Links / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne Links / Kratzer