

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002485219
Besichtigt am:	03.06.2026 13:28
Berichts-Nr:	10727814
FIN:	WVGZZZCSZPY071776

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQP
Erstzulassungsdatum:	02.06.2023
Laufleistung:	49.972 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanswarz-Silbergrau/ Titanswarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

2 Leseleuchten vorn
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W
 3 Kopfstützen hinten
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW
 4 Leichtmetallräder "Zürich" 6 J x 16
 4 Türen
 5-Gang-Schaltgetriebe
 6 Lautsprecher
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgasnorm EU6 AP
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Ambientebeleuchtung
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
 Batterie 320A (49Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
 Berganfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Dachhimmel
 Dachreling schwarz
 Dämpfung hinten
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen für Sondermodell
 Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Drehstromgenerator 140 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
 Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
 Einstiegsleisten für Sondermodell
 Einton-Signalhorn
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
 Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
 Federbereich 37 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fensterheber elektrisch
 Fernlichtassistent "Light Assist"
 Fertigungsablauf Pamplona
 Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
 Frontantrieb
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
 Fußgänger- und Radfahrererkennung
 Ganzjahresreifen 205/60 R 16
 Gehobene Komfort-Ausstattung
 Gepäckraumbeleuchtung
 Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
 Geschwindigkeitsbegrenzer
 Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Handbremshebelgriff in Leder
 Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
 Hinterachse "Standard"
 Innenspiegel automatisch abblendend
 Instrumententafel geschäumt
 ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
 Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Radschrauben Standard
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radstand
Leuchte im Fußraum vorn	Rechtsverkehr
Leuchtweitenregulierung	Regensensor
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Reifenkontrollanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 3	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
MOVE	Schaltgetriebe MQ200
Müdigkeitserkennung	Schalthebelknauf in Leder
Multifunktionskamera	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionslenkrad in Leder	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nicht Heissland	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Servolenkung
Normalsitze vorn	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notbremsassistent "Front Assist"	Sitzbezüge für Sondermodell
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne 2. Batterie	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Stabilisator vorn
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Standard-Klimazonen
Ohne Anhängervorrichtung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Telefonschnittstelle
Ohne Differenzialsperre	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne ECO-Funktion	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Trommelbremsen hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Nebelscheinwerfer	Typprüfland Deutschland
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Überhang hinten, mittel
Ohne Sprachsteuerung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Version Standard
Ohne Zusatz-/Standheizung	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Ohne zusätzliche Bereifung	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vordersitze beheizbar
Pedale in Edelstahl gebürstet	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radio	Warnleuchte für Waschwasserstand
Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	4,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	4,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	4,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorderseite	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY071776

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links





 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Vorderseite - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

