

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002504432
Besichtigt am:	12.06.2026 11:06
Berichts-Nr:	10787381
FIN:	WVWZZZE1XRP032851

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	27.06.2024
Laufleistung:	13.190 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Dusty Grey Dark - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektrische Luftzusatzheizung
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	E-Mobilitäts-Bonus
4 Leichtmetallräder "Wellington" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4+1 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	ergoActive-Sitze vorn mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelaufgabe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	e-Sound
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19	Fahrprofilauswahl
Aktionspaket MOVE	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktionsprämie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fernlichtassistent "Light Assist"
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Armlehne für Vordersitze	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Gepäckraumboden
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Heckantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachsgewicht Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
CCS-Ladedose	Keine Aktionsausführung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung vorn	Kurzheck
DC/DC Wandler 3,0 KW	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Rückleuchten
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Leergewichtsbereich Standard
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar, mit Massagefunktion
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Linkslenker
Einton-Signalhorn	

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
 Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
 Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionslenkrad beheizbar, mit Touch-Bedienung
 Navigationssystem "Discover Pro"
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
 Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze o.b.Abgas
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Fast Lane Modell
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Ladekabel
 Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne UNECE CS&SU
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
 Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design
 Plattformgruppenklasse 1
 Pro
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
 Radio "Ready 2 Discover Max"
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours Eco"
 Softwareverbund Ausführung 12
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Stoßfänger Standard
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Türgriffmulden beleuchtet
 Typrüfand Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Voldach
 Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)
 Vordersitze beheizbar
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wellington 7,5 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19
 Zellmodul A

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1XRP032851

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

