

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5014NGW / WBA41GN0X05473517 / 5473517

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.115

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 TUERCA ANTIRROBO

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

**Información neumáticos**

5014NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	29/05/2026		
Comentarios:			

## Daños no valorables:

5014NGW   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

5014NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Antirrobo ruedas	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	-
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
13. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
14. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
15. Puerta dl iz	-	SR Pintura
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA