

Hersteller: Land Rover

FIN: SALCA2BN7PH322170

Modell: Discovery Sport D165 AWD R-Dynamic SE



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Discovery Sport D165 AWD R-Dynamic SE

Fahrgestellnummer SALCA2BN7PH322170

Laufleistung (abgelesen) 38.351 km

Erstzulassung 05.12.2022

Letzte Zulassung 05.12.2022

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 12/2025

Leistung / Hubraum 120 kw / 1.998 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.Diesel/E / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 9

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Blau Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Schwarz

Raucherfahrzeug Nein

Fahrbereitschaft fahrbereit

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	14 Monat(e)
Letzte Wartung am / bei	01/2025 bei 29.216 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor (Kopie), ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	1590 / AKM 00098		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.590 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/50 R20 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7mm / 7mm
2)	235/50 R20 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7mm / 7mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/50 R20 104Y	Ganzjahresreifen (ohne Felge)	Pirelli	7mm / 7mm
2)	235/50 R20 104Y	Ganzjahresreifen (ohne Felge)	Pirelli	6mm / 6mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablagefach in der Mittelkonsole
- Abschleppösen vorne und hinten
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite Beifahrerairbag abschaltbar
- Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Ambiente Innenraumbelichtung
- Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent (AEB)
- Bergabfahrlilfe (HDC)
- Berganfahrlilfe
- Bremsleuchte dritte
- Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Ebony
- Dieselpartikelfilter
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten vorne aus Aluminium, mit R-Dynamic-Schriftzug
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Fußgänger-Schutzsystem - Airbag aussen, unterhalb der Windschutzscheibe
- Getriebe: 9-Gang-Automatikgetriebe
- Heckscheibenheizung
- Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten
- Kollisionswarnsystem Monitor
- Kopfstützen, vorn
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad
- Leuchtweitenregulierung automatisch
- Navigation: Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected
- Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich
- Polster: DuoLeder
- Radiozubehör: 10" Touchscreen
- Radiozubehör: Meridian Soundsystem 400 W, 13 Lautsprecher inkl. Subwoofer
- Remote
- Rückfahrkamera
- Schaltwippen am Lenkrad in mattem Chrom
- Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem
- Sitze: Rückbank, im Verhältnis 60:40 teilbar - nicht verschiebbar
- Sonnenblenden, zweiteilig mit beleuchteten Schminkspiegeln
- Sportliche Edelstahlpedale
- ABS inkl. elektronischer Traktionskontrolle (ETC) inkl. Bremskraftverteiler (EBD)
- Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Alarmanlage perimetrisch
- Allradantrieb permanent mit Efficient Driveline
- Analoge Rundinstrumente mit 7" TFT-Bordcomputer
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar mit Memory - Funktion - Abblendautomatik und Umfeldbeleuchtung
- Dach in Wagenfarbe
- Dekor: Shadow Aluminium
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektromechanische Servolenkung (EPAS), geschwindigkeitsabhängig
- Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)
- Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
- Heckklappe elektrisch
- Heckscheibenwischer
- ISOFIX Kindersitzbefestigung-Beifahrersitz vorne
- Keyless Entry - Schlüsselloses Zugangssystem
- Klimaautomatik (2-Zonen) mit Lüftungsdüsen - in der 2. Sitzreihe
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Lenksäule manuell verstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Notfall-Bremsassistent (EBA)
- Paket: Black Pack Das Black Pack umfasst folgende Änderungen in Narvik Black: - Außenspiegelkappen - Heckklappenabschlussleiste (nur für R-Dynamic) - Kühlergrill - Schriftzug auf Motorhaube und Heckklappe - Untere Stoßfänger vorne und hinten
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radiozubehör: 1x USB-Anschluss
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Reifenreparatursystem Land Rover Reifenreparatursystem
- Räder: 20"-Leichtmetallfelgen, Style 5076 Satin Dark Grey All Terrain Sommerreifen 8J x 20 mit Bereifung 235/50 R20
- Secure Tracker - 12-Monate-Abonnement
- Sitze: Fahrersitz 14-fach verstellbar (12-fach elektrisch) mit Memory-Funktion - Beifahrersitz: 12 -fach verstellbar (10-fach elektrisch, 2-fach manuell) - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung (nur Fahrersitz) - Neigung der Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar

- Spurhalteassistent
- Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors
- Steckdosen 12V-Anschluss an der Rückseite der Mittelkonsole
- Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem mit Audiostreaming
- Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Verzurrösen im Laderaum
- Wankneigungskontrolle (RSC)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung für alle Türen, Tankdeckel und Heckklappe

- Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Steckdosen 12 Volt im Laderaum
- Telefon: Android Auto
- Telefon: Apple CarPlay
- Terrain Response 2 Automatik
- Torque-Vectoring - Torque-Vectoring-System nutzt die Bremsanlage des Fahrzeugs, um das Antriebsmoment in Kurven stets optimal an alle vier Räder zu verteilen. Das verbessert Grip und Lenkverhalten und reduziert die Neigung zum Untersteuer
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung, elektrisch ein- und ausfahrbar
- Dach: Panoramadach mit elektrischer Sonnenblende
- Dekor: Holzdekorelemente in Gloss Charcoal Oak
- Fußmatten
- Getränkehalter 2 vorne mit Abdeckung
- Lackierung: Metallic ohne Dach in Kontrastfarbe
- Lenkrad, beheizbar
- Paket: Winter - Frontscheibe, beheizbar inkl. beheizbaren Waschdüsen - Lenkrad, beheizbar - Scheinwerferreinigungsanlage
- Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule

- Frontscheibe, beheizbar inkl. Scheibenwaschdüsen, beheizbar
- Kabelloses Aufladen für Smartphones
- Laderaumtrennnetz
- Lenkrad: Twin-rim Multifunktions-Volllederlenkrad
- Scheinwerferreinigungsanlage
- Sitze: Fahrersitz 14-fach verstellbar (12-fach el.) mit Memory - Funktion, beheizbar - Beifahrersitz: 12-fach verstellbar (10 -fach elektrisch, 2-fach manuell), beheizbar - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung (nur Fahrersitz) - Neigung Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Vordersitze beheizbar

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt fahrbereit.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	50,00 €	50,00 €
2	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	50,00 €	50,00 €
3	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	50,00 €	50,00 €
4	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - Kratzer - auslegen / polieren	50,00 €	50,00 €
5	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern	235,00 €	140,00 €
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Wartungsintervall überzogen) - unvollständig - Wertminderung	1.400,00 €	1.400,00 €
Summe (netto)			1.835,00 €	1.740,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Kotflügel rechts	Radlauf - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	23.500,00 €	4.465,00 €	27.965,00 €
Verkaufswert	26.800,00 €	5.092,00 €	31.892,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 03.02.2026

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Da kein Hebebühnenzugang zur Verfügung stand, konnte der Unterboden nicht vollständig begutachtet werden. Schäden am Unterboden sowie an Rädern, Reifen und Felgen von innen können daher nicht ausgeschlossen werden.

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument




Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung




Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung




Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: FIN





Abbildung 18: Sonstiges




Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 2: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 4: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 4: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 5: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern

VIN: SALCA2BN7PH322170

DISCOVERY ONLINE SERVICE HISTORY
CUSTOMER COPY

VEHICLE DETAILS

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN):	SALCA2BN7PH322170	REGISTRATION COUNTRY:	Germany
MODEL:	Discovery Sport / L350		
ENGINE:	2.0 AJ21 D4M		
COLOUR:	PORTOFINO BLUE		
WARRANTY START DATE:	06/12/2022		

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

SERVICE HISTORY

REPAIRER	JOB NUMBER	JOB DATE	ODOMETER	DETAILS
DISCOVERY	66678	08/01/2025	29216 km	Service Completed 34000 km / 24 months service Other Related Items Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Brake Fluid Renewal of Pollen Filter Renewal of Alarm Handset Batteries Electronic Vehicle Health Check (eVHC)
DISCOVERY	23170	25/09/2022	10 km	Service Completed Pre-Delivery Inspection Other Related Items



JAGUAR LAND ROVER LIMITED 2024

PRIVACY POLICY COOKIE POLICY TERMS AND CONDITION





Beschädigung 6: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Wartungsintervall überzogen) - unvollständig - Wertminderung

Gebrauchsspur 1: Kotflügel rechts: Radlauf - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Kotflügel rechts: Radlauf - Kratzer - kein Abzug

Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug