

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4661*

zu 6: min. 1890*

zu 7: min. 1612*

Zu 35: A1/A2 235/55 R19 101H

M+S, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19 101V, 8Jx19 ET38; A1/A2

235/60 R18 103H M+S, 8Jx18 ET38; A1/A2 235/60 R18 103V,

8Jx18 ET38; A1/A2 255/45 R20 101W, 8.5Jx20 ET40; A1/A2

255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20 ET40*

Wh/km

- km


- km

284

Wh/km

41 km

46 km



046CC0100895



Mercedes-

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: 204 X

Variante: R711T1

Version: CZAA050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

GLC 300 de 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_3403-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-253_654_2-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-8P

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0160-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

M1

0.4. Fahrzeugklasse:

Mercedes-Benz AG

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N2539111F912775

0.11. Herstellungsdatum: 20.11.2020

mit dem in der am 22.07.2020

erteilten Genehmigung e1*2001/116*0480*39

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Datum)

21605

FX737319



0

1 - 1

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale			
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 2	Lage:	Achse 1/2 (A2)
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	Vertriebsgetriebe	
4. Hauptabmessungen			
4.1. Radstand:	2873 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm
5. Länge:	4683 mm	6. Breite:	1930 mm
7. Höhe:	1664 mm		
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2125 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2220 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2650 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1210 kg	2 1440 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4750 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2000 kg
18.4. ungetriebenen Anhängers:			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			80 kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:			MERCEDES-BENZ AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			654920
22. Arbeitsverfahren:		Selbstzündung/4-Takt (A3)	
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-)Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:		4 in Reihe (A0)	
25. Hubraum:	1950 cm ³	26. Kraftstoff:	Hybr. D/E ext. auf. (0026)
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweitstufmotoren):	-
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	143,00kW bei 3800 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):		90,00 kW	
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		60,00 kW	
28. Getriebetyp:		automatisch	
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 5,354	2 3,243	3 2,252
4 1,636	5 1,211	6 1,000	7 0,865
8 0,717	9 0,601		
28.1.1. Achsübersetzung:			3,066
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 -	2 -	3 -
4 -	5 -	6 -	7 -
8 -	9 -		
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	230 km/h	
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1618 mm	2 1616 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:			
Achse 1:	255/45 R20 101W	8.5Jx20 ET40	Klasse C C1
Achse 2:	255/45 R20 101W	8.5Jx20 ET40	Klasse C C1
Achse 3:	-		
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)	
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	GRAU, 7)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:		5,2links,2rechts,1hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz):		5	
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	68,00 dB(A)
bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch:	76,20 dB(A)
47. Abgasnorm:			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse	2289 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2,561 m ²	47.1.2.1. Projizierte Luftinflussfläche des Kühlgitters: entfaelt	cm ²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	234,1 N	47.1.3.1. f1	0,267 N/(km/h)
47.1.3.2. f2			0,04488 N/(km/h) ²
47.2.1. Fahrzyklus:		47.2.1.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f0dc:	entfaelt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	32,8		mg/km
NOx:	48,8		mg/km
Partikelmasse:	0,72		mg/km
Partikelzahl:	5,50 * 10 ¹⁰		km ⁻¹
THC:	-		mg/km
NMHC:	-		mg/km
THC+NOx:	49,5		mg/km
NH3	-		ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0,5000 m ⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Volständige RDE-Fahrt:		NOx	80 mg/km
Innersstädtische RDE-Fahrt:			80 mg/km
		6 * 10 ¹¹ km ⁻¹	
		6 * 10 ¹¹ km ⁻¹	
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewicht, kombiniert:	51 g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor:	-	Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerts:	- l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Gewicht, kombiniert:	2,0 l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Abweichungsfaktor:	-	Differenzierungsfaktor	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	155 Wh/km	Elektrische Reichweite	48 km
3. Fahrzeug mit Otkomnovation(en) ausgestattet:			
3.1. Allgemeiner Code der Otkomnovation(en):		Nein (N)	
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
Gewicht, kombiniert:	55 g/km	2,1 l/100km	- m ³ /100km
			- kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Rücknahmeprotokoll
DEKRA

B	11.12.2020	2222	ASV00013 8	02	02	0143/03800	230
J	M1			--04683		--1930	
E	W1N2539111F912775	AC		--1664		--002125	
D	MERCEDES-BENZ		6				
	204 X						
	R71171						
	CZAA050A						
D3	GLC 300 DE 4MATIC						
2	MERCEDES-BENZ						
5	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.						
	KOMBILIMOUSINE						
V9	715/2007*2018/1832AP						
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I						
P3	HYBR.D/E EXT.AUFL.						
10	0026	36AP	01950				
21	F.1/F.2:+100 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*BATT						
	ERIEKAPAZITÄT:13.5KWH*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.						
	AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO						
	100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTE						
	T*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.12.2020*						

Kennzeichen: Zul.-Besch. Teil I 2.1 Hersteller AMG Line KM-Stand abgelesen

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 20 : Intensiv Innenreinigung durchführen




Bild 21 : Intensiv Innenreinigung durchführen




Bild 22 : Intensiv Innenreinigung durchführen



Bild 23 : Abdeckung Mittelkonsole zerkratzt




Bild 24 : Blende Sitz VL lose



Bild 25 : Dach, Motorhaube und Heckklappe Div. Anätzungen/ Baumharzreste reinigen nicht möglich aufgrund der Matten Lackierung



Bild 26 : Dach, Motorhaube und Heckklappe Div. Anätzungen/ Baumharzreste reinigen nicht möglich aufgrund der Matten Lackierung



Bild 27 : Dach, Motorhaube und Heckklappe Div. Anätzungen/ Baumharzreste reinigen nicht möglich aufgrund der Matten Lackierung



Bild 28 : Dach, Motorhaube und Heckklappe Div. Anätzungen/ Baumharzreste reinigen nicht möglich aufgrund der Matten Lackierung




Bild 29 : Reinigung/ Angleichung Stehende Karosseriebauteile mit erhöhtem Mehraufwand wegen Matter Lackierung



Bild 30 : Reinigung/ Angleichung Stehende Karosseriebauteile mit erhöhtem Mehraufwand wegen Matter Lackierung



Bild 31 : Reinigung/ Angleichung Stehende Karosseriebauteile mit erhöhtem Mehraufwand wegen Matter Lackierung




Bild 32 : T Frontscheibe Steinschlag mit Absplitterung



Bild 33 : 1x Alufelge WR verschrammt



Bild 34 : Glanzgedrehte Alufelge HR verschrammt



Bild 35 : Glanzgedrehte Alufelge VR verschrammt



Bild 36 : Frontspoiler inkl. Zierleiste RE verschrammt



Bild 37 : Unterbodenverkl RE lang hinten gerissen



Bild 38 : Unterbodenverkl LI lang hinten gerissen



Bild 39 : Achse 2, Reifen 2 Links 1
Winterreifen HL Außenschulter verschlissen



Bild 40 : Achse 2, Reifen 2 Rechts 2
Winterreifen HR Außenschulter verschlissen



Bild 41 : Achse 2, Reifen Rechts 1
Flankenschaden

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 73 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.12.2020	Letzte Zulassung	11.12.2020
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC 300 de 4Matic 9G-TRONIC AMG Line
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539111F912775	HSN / TSN	2222 / ASV
Schlüssel-Nr.	40389779	Km-Stand abgelesen	96067
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Matt
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde r-f MOE FSL	S /O /F	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde r-f MOE FSL	S /O /F	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde r-f MOE FSL	S /O /F	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde r-f MOE FSL	S /S /F	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 101 H	Pirelli / Scorpion Winter r-f MOE FSL	W /O /F	4 mm
235 / 55 R 19 101 H	Pirelli / Scorpion Winter r-f MOE FSL	W /O /F	4 mm
235 / 55 R 19 101 H	Pirelli / Scorpion Winter r-f MOE FSL	W /S /F	4 mm
235 / 55 R 19 101 H	Pirelli / Scorpion Winter r-f MOE FSL	W /S /F	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader (AC-Laden), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder Nappa schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Sport-Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlicht, Paket: OFF-ROAD Exterieur, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitz: Sportsitze vorn, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik schwarz/Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
877	Ambientebeleuchtung
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
890	EASY-Pack Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen
682	Feuerlöscher
463	Head-up Display
U09	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
581	Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 3 Klimazonen

	Lackierung: designo selenitgrau magno
B80	Ladekabel für Haushaltssteckdose 1-phasig, TYP E/F CEE 7/7 8 m, glatt
443,L3B	Lenkrad: Lenkradheizung
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
P21	Paket: AIR-BALANCE
P31	Paket: AMG Line Exterieur (Plug-in-Hybrid)
DB2	Paket: Business (für Plug-in-Hybridfahrzeuge)
PBR	Paket: ENERGIZING Paket Plus
D3F	Paket: High End Assistenz
D3I	Paket: High End Infotainment
D3P	Paket: High End Park
P55	Paket: Night für AMG Line Exterieur
P49	Paket: Spiegel
299	PRE-SAFE-System
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
77B	Radiozubehör: MBUX Interieur-Assistent
RTX	Räder: 50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
R66	Räder: Reifen mit Notlaufeigenschaften
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
5R2	Räder: Winterkomplett-Räder M+S 4fach 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design
875	Scheibenwaschanlage beheizt
401	Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer iVm. Komfort-Paketen
313	Sonnenrollos in den Fondtüren links und rechts
899	Telefon: Multifunktions-Telefonie iVm. High-End Infotainment-Paket
U40	Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung
P54	URBAN GUARD Fahrzeugschutz
851	Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule
737,739	Zierelemente: Holz Esche schwarz offenporig / Aluminium mit Längsschliff hell

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Intensiv Innenreinigung durchführen, (Bild 20, 21, 22)
2. Blende Sitz VL lose, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24)
3. Dach, Motorhaube und Heckklappe Div. Anätzungen/ Baumharzreste reinigen nicht möglich aufgrund der Matten Lackierung, lackieren mit Lackaufbau (Bild 25, 26, 27, 28)
4. Reinigung/ Angleichung Stehende Karosseriebauteile mit erhöhtem Mehraufwand wegen Matter Lackierung, (Bild 29, 30, 31)
5. T Frontscheibe Steinschlag mit Absplitterung, erneuern (Bild 32)
6. 1x Alufelge WR verschrammt, smart repair (Bild 33)
7. Glanzgedrehte Alufelge HR verschrammt, (Bild 34)
8. Glanzgedrehte Alufelge VR verschrammt, erneuern (Bild 35)
9. Frontspoiler inkl. Zierleiste RE verschrammt, erneuern (Bild 36)
10. Unterbodenverkl RE lang hinten gerissen, erneuern (Bild 37)
11. Unterbodenverkl LI lang hinten gerissen, erneuern (Bild 38)
12. T Wartungsnachweise fehlen,
13. Winterreifen HL Außenschulter verschlissen, erneuern (Bild 39)
14. Winterreifen HR Außenschulter verschlissen, erneuern (Bild 40)
15. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)
16. Stoßfänger vorne Lackierung,

verschrammt, smart repair (Bild 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Abdeckung Mittelkonsole zerkratzt, polieren (Bild 23)
Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 15)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten rechts	6 mm	SSF
Legende		S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden