

Állapotjelentés

DEKRA/AAAZ509/20260310

Rendezés szerint

Megrendelő Budget Magyarország

Jármű adatok

Rendszámtábla		Szerződészsám		Karosszéria típusa	SUV	Sebességváltó típusa	Automata
Gyártmány	PEUGEOT	Alvázsám	VF3MCYHZUNS068552	Meghajtott kerék	Első kerék	Első forgalomba helyezés ideje	2022.07.27
Modell	3008	Gyártási év	2022	A jármű színe	Kék	Motor típusa	Diesel
Típus	-	Hengerűrtartalom	1.499 cm3	Teljesítmény	96 kW	Kilométeróra állása	72.722 km
Műszaki vizsga érvényessége	2026.07.27						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- Multifunkciós kormánykerék
- ESP / DSC
- ASD / EDS / ASR

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Forgalmi engedély
- Jármű kézikönyv
- Pótkerék

Abroncok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	215/65R17	5.00
JE	Könnyűfém	215/65R17	5.00
BH	Könnyűfém	215/65R17	5.00
JH	Könnyűfém	215/65R17	5.00
Pótkerék	Acél	145/90R16	3.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	105	176
Motorháztető	167	0
Első ajtó	122	273
Hátsó ajtó	181	269
Tető	289	0
Hátsó sárvédő	265	292

Utolsó szervizelés adatai

Típusa	Időpontja	Km állás
--------	-----------	----------

Fénykép






Nem elfogadható hibák

Jobb hátsó oldalfal




Alkatrész	Jobb hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Javítás és fényezés
-----------	---------------------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Bal hátsó ajtó



Alkatrész	Bal hátsó ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	----------------	---------------------	--------	---------------	----------

Bal első ajtó



Alkatrész	Bal első ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	---------------	---------------------	--------	---------------	----------

Keréktárcsák



Alkatrész	Keréktárcsák	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	--------------	---------------------	--------	---------------	----------

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés
-----------	------------------	---------------------	---------------	----------------------

Megjegyzések

A gépjármű a szemle időpontjában erősen szennyezett volt. A hibák ill. az esetleges jégkár csak korlátozottan észlelhetők.

Szemle

Szemle helye	Vecsés Nimród u.	Szakértő	Szloboda István	Szemle időpontja	2026.03.09
--------------	------------------	----------	-----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.

A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.

A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.

A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.