

DEKRA Automobil GmbH
Charles-Darwin-Ring 7, 18059 Rostock

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Rostock
Charles-Darwin-Ring 7
18059 Rostock
Telefon 0381 / 40546-0
Fax 0381 / 448625
E-Mail rostock.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jan Pansow
Tel. direkt 0381 40546-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

ROS TH29E

FIN

KNAC481AFR5188454

Vertragsnummer	13119172
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	21.05.2026, per e-Mail
Besichtigung	16.06.2026 um 12:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Rostock, Charles-Darwin-Ring 7, 18059 Rostock

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	29.235,29 EUR	34.790,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	33.445,38 EUR	39.800,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.06.2026 um 12:30 Uhr durch Herrn Jan Pansow bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Rostock, Charles-Darwin-Ring 7, 18059 Rostock, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 129 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug weist mehrere gebrauchstypische Steinschläge, Kratzer und kleine Dellen auf!

Für das bewertete Fahrzeug konnten in den einschlägigen Fahrzeugbörsen und Marktportalen keine geeigneten Vergleichsfahrzeuge ermittelt werden. Aufgrund des Fehlens ausreichender und hinsichtlich Ausstattung, Zustand, Laufleistung sowie Baujahr vergleichbarer Angebote ist die Ermittlung eines belastbaren Vergleichswertes nicht möglich. Eine Marktwertermittlung auf Basis von Vergleichsfahrzeugen konnte daher nicht durchgeführt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

Herr Timo Hügelmann, An den Weiden 29, 18211 Börgerende
ROS TH29E
13.06.2024

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 13.06.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	EV6 (CV)(2021->) / EV6 Elektro 77,4 kWh GT Line 2WD
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2233 / ABA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5188454
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe / Farbe	Weiß / Schwarz
Lackierung	SWP
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 1
Leistung / Hubraum	56 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	21.643

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Ausstattung GT-LINE, Außenspiegel elektr. anklappbar, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistent-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistent-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistent-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 77,4 kWh, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Kindersicherung (sensorgesteuert), Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne

vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Radstand 2900 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Seitenscheiben Solar-Reflect, Sitzbelüftung vorn, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn mit Relax-Funktion, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Runway Rot Metallic, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket Plus, Design-Paket, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sonderlackierung Snow White Pearl, Sound-Paket, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 28.05.2026 bei Kilometerstand 20.926.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür hinten rechts Schutzfolie defekt, (Bild 11); Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (Bild 9); Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 10).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jan Pansow

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 11 : Tür hinten rechts Schutzfolie defekt

Bewertungsgutachten / Rechen­daten

Kennzeichen **ROS TH29E** **FIN** **KNAC481AFR5188454**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2024	Letzte Zulassung	13.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	EV6 (CV)(2021->) / EV6	Aufbauart	Kombi
	Elektro 77,4 kWh GT Line		
	2WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5188454	HSN / TSN	2233 / ABA
DAT Europa-Code®	014251000350002	DAT Marktindex	DE002 6481
Km-Stand abgelesen	21643	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	1 / Elektromotor
Leistung (kW)	56	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Weiß / SWP / Schwarz	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 16.06.2026 (Besichtigung 16.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		59.990,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		6.561,15 EUR
Listenneupreis gesamt		66.551,15 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		35.538,16 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 33000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 21643 / -11357		
Laufleistungskorrektur	+	1.123,82 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	59,76 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		36.721,75 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	2.964,24 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		39.685,99 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	117,43 EUR
Zwischensumme I		39.803,42 EUR
Zwischensumme II		39.803,42 EUR
Reparaturkosten (mit 0,00 EUR MwSt.)	-	0,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 6.355,17 EUR MwSt.)	39.800,00 EUR	39.803,42 EUR
Handelsspanne (mit 799,83 EUR MwSt.)	5.010,00 EUR	5.009,44 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 5.555,34 EUR MwSt.)	34.790,00 EUR	34.793,98 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
4313	Assistenz-Paket Plus	1.789,76*			1.095,51
1113	Design-Paket	690,00*			229,91
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	1.200,00*			399,84
11718	Sonderlackierung Snow White Pearl	980,56*			326,73
2104	Sound-Paket	900,83*			300,15
29299	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage	1.000,00*			612,10
Summe Sonderausstattung		6.561,15			2.964,24 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts Schutzfolie defekt, (Bild 11)
Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur (Bild 9)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 10)

Der Sachverständige
Jan Pansow

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.