

Chevrolet

VIN: KL1CD26RJAB002204



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	15/03/2010	175005 km
Farbe	Jahr	Polster
Karbonschw GraphitSchw Midnigh	2006	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
SUV	PKW	1991
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Max. Leistung	
5	110 KW	

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Tür / Vorne Rechts	Steinschlag	Akzeptabel
			
002	Tür / Hinten Rechts	Rost	Akzeptabel



003

Heckklappe / Kofferraumtür / -

Abgewetzt

Akzeptabel



004

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



005

Heckleuchte / Hinten Links

Riss

Ersetzen



006

Türeinstieg / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel



007

Ersatzschlüssel / -

Fehlt

Ersetzen

008

Motorhaube / -

Hagelschaden

Akzeptabel



009

Dach / -

Hagelschaden

Akzeptabel



010

Tür / Hinten Links

Delle

Akzeptabel



011

Kühlergrill / Vorne

Abgewetzt

Akzeptabel



012

Stoßfänger unterhalb / Vorne

Riss

Ersetzen



013

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Akzeptabel




014

Scheinwerfer / Vorne Rechts

Verschlissen

Akzeptabel



015

Scheinwerfer / Vorne Links

Verschlissen

Akzeptabel



016	Wischerarm / Vorne	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
017	Sitz / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
018	Lenkrad / -	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
019	Türverkleidung / -	Abgewetzt	Akzeptabel
      			
020	Türeinstieg / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
 			
021	Heckleuchte / Hinten Rechts	Riss	Ersetzen
 			
022	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel



023

Kotflügel / Hinten Links

Abgewetzt

Akzeptabel



024

Sitz / Hinten

Fleck

Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber


Hauptreifensatz

Vorne Links	KORMORAN	235 / 60 / 17 / Sommer	7.5 mm
Vorne Rechts	KORMORAN	235 / 60 / 17 / Sommer	7.5 mm
Hinten Links	KORMORAN	235 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	5.5 mm
Hinten Rechts	KORMORAN	235 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	5.5 mm

Additional tyres

-	SAILUN	215 / 70 / 16 / Winter	7 mm
-	SAILUN	215 / 70 / 16 / Winter	7 mm
-	SAILUN	215 / 70 / 16 / Winter	7.5 mm
-	SAILUN	215 / 70 / 16 / Winter	7.5 mm

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Tür / Vorne Rechts / Steinschlag



Tür / Vorne Rechts / Steinschlag



Tür / Hinten Rechts / Rost



Tür / Hinten Rechts / Rost



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Heckleuchte / Hinten Links / Riss



Heckleuchte / Hinten Links / Riss



Heckleuchte / Hinten Links / Riss



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Kühlergrill / Vorne / Abgewetzt



Kühlergrill / Vorne / Abgewetzt




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Riss



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Riss



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Riss



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Verschlossen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Verschlossen



Scheinwerfer / Vorne Links / Verschlossen



Scheinwerfer / Vorne Links / Verschlossen



Wischerarm / Vorne / Abgewetzt



Wischerarm / Vorne / Abgewetzt



Wischerarm / Vorne / Abgewetzt




Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Lenkrad / - / Abgewetzt



Lenkrad / - / Abgewetzt



Türverkleidung / - / Abgewetzt



Türverkleidung / - / Abgewetzt



Türverkleidung / - / Abgewetzt



Türverkleidung / - / Abgewetzt



Türverkleidung / - / Abgewetzt



Türverkleidung / - / Abgewetzt



Türverkleidung / - / Abgewetzt



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Heckleuchte / Hinten Rechts / Riss



Heckleuchte / Hinten Rechts / Riss



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Abgewetzt



Kotflügel / Hinten Rechts / Abgewetzt




Kotflügel / Hinten Rechts / Abgewetzt



Sitz / Hinten / Fleck



Sitz / Hinten / Fleck



Sitz / Hinten / Fleck