

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	AH -ZK 0188	Fahrgestell-Nummer:	WF0YXXTTGYNR66041
Vertrags-Nummer:	99282079	Erstzulassung:	30.01.2023
Internes KZ:	15073911	Kilometer-Stand:	181699
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue96kW Trend AT Kastenwagen 4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automati

Lackierung: Blazer Blue

Polsterung: Stoff Ebony

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 36.770,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängervorrichtung, fest, 13-polige Steckdose, inkl. Anhängerstabilisierung (TSC)	590,00
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar	0,00
Blazer Blue	0,00
Ganzjahresreifen (wintertauglich)	275,00
Laderaumbeleuchtung LED	125,00
Raucher-Paket	30,00
Sicht-Paket 2	370,00
Sitz-Paket 14	165,00
Stoff Ebony	0,00
Trennwand ohne Fenster	0,00
Trennwand ohne Fenster	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 38.325,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.606,75

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.606,75

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2106	zul. Gewicht (kg):	3200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99282079
Amtliches Kennzeichen: AH -ZK 0188
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
21.07.2025	9059951547	Fremdverschulden	Motorhaube Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Stoßstange vorne Beifahrerseite Crash Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Nebelscheinwerfer Beifahrerseite Bruch Gehäuse Scheinwerfer Beifahrerseite Bruch komplett	Ja	Ja
01.02.2024	9059877586	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
20.12.2023	9059873259	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99282079
Amtliches Kennzeichen: AH -ZK 0188
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Transit Custom 320 L1H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel
6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
21.12.2023	44259	Wartungszusatzumfänge
21.12.2023	44259	Inspektion und Wartung
13.01.2025	94943	Inspektion und Wartung
13.01.2025	94943	Bremsflüssigkeitswechsel
13.01.2025	94943	TÜV/AU (MwSt-frei)
13.01.2025	94943	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
13.01.2025	94943	Wartungszusatzumfänge
29.07.2025	137171	Wartungszusatzumfänge
29.07.2025	137171	Inspektion und Wartung
28.11.2025	157813	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	AH-ZK 188
Berichtsnummer :	0000000925854-DE968		
Referenznummer:	31202954		

Fahrzeugdaten

Ford Transit Custom Kasten (TTF)(2012->) 320 L1 Trend

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0YXXTTGYNR66041	Laufleistung abgelesen:	181699 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.01.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	17.06.2026 11:16 48683 Ahaus
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	Kastenwagen
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 96 kW (131 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Blazer-Blau
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 3
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2027 / 01.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	137171 / 17.07.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl
2. Achse - links / Zust.		/// 8.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 8.5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 8.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 8.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag	Lackieren
6.	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
7.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
8.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Lackieren
10.	Hecktür Links	Kratzer	Lackieren
11.	Radhaus Innen - Links	Kratzer	Lackieren
12.	Radhaus Innen - Rechts	Kratzer	Lackieren
13.	Hecktür Rechts	Kratzer	Lackieren
14.	D-Säule Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
15.	D-Säule Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
16.	Armaturenbrett	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
17.	Verkleidung	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
18.	Sitz Innenraum rechts vorne	Riss	Erneuern
19.	Trennwand Laderaum	Kratzer	Nacharbeiten

20. Servicehistorie nicht gepflegt -Wertminderung
--

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Kotflügel Vorne - Links
Steinschlag - Lackieren



5. Kotflügel Vorne - Links
Steinschlag - Lackieren



6. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



6. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



6. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



9. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



10. Hecktür Links
Kratzer - Lackieren




10. Hecktür Links
Kratzer - Lackieren




10. Hecktür Links
Kratzer - Lackieren



11. Radhaus Innen - Links
Kratzer - Lackieren



11. Radhaus Innen - Links
Kratzer - Lackieren



12. Radhaus Innen - Rechts
Kratzer - Lackieren



12. Radhaus Innen - Rechts
Kratzer - Lackieren



13. Hecktür Rechts
Kratzer - Lackieren



13. Hecktür Rechts
Kratzer - Lackieren



13. Hecktür Rechts
Kratzer - Lackieren



14. D-Säule Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



14. D-Säule Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



15. D-Säule Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



16. Armaturenbrett
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Armaturenbrett
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



17. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



18. Sitz Innenraum rechts vorne
Riss - Erneuern



19. Trennwand Laderaum
Kratzer - Nacharbeiten



19. Trennwand Laderaum
Kratzer - Nacharbeiten