

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002462532
Besichtigt am: 02.06.2026 10:34
Berichts-Nr: 10713533
FIN: WVGZZZ1T3PW022183

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Van
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWS
Erstzulassungsdatum:	16.05.2023
Laufleistung:	95.110 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

1 Kindersitz mit Seitenhalt und Seitenkopfstütze, herausklappbar, rechts in der 2. Sitzreihe

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, im Gepäckraumboden versenkbar

2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W

3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten

3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Armlehne, 2 Einzelsitze in 3. Sitzreihe, mit Umklappfunktion "Easy Fold"

4 Leichtmetallräder "Karlstad" 6,5 J x 16

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr seitlich, hinten

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Ablagefächer in der Dachkonsole

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Allergenfilter

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter mit Chromeinfassung

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Storm Grey

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-

Family-Paket

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend

Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden

Gepäckraum-Wendematte faltbar und herausnehmbar

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung

Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz aus bedienbar
 Klappstische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortausstattung
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffbehälter
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten
 Modelljahreswechsel 2023 I
 Modelljahreswechsel 2023 II
 Modelljahreswechsel 2023 LIX
 Modelljahreswechsel 2023 LX
 Modelljahreswechsel 2023 V
 Modelljahreswechsel 2023 X
 Modelljahreswechsel 2023 XIII
 Modelljahreswechsel 2023 XLVI
 MPV
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlussleuchte
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notrufsystem eCall
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne Dacheinsatz (Voldach)
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Ohne Erkennungsleuchten
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Innenleuchte im Fußraum
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Multimedia" im Fahrzeug
 Ohne Nebelscheinwerfer
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Verkehrszeichenerkennung
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 205/60 R 16
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 SBBR-Leuchten, Normalausführung
 Schalthebelknauf in Leder
 Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
 Schublade unter dem rechten Vordersitz
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"
 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung und -lüftung
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoActive-Sitz auf der Fahrerseite
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	7,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Tür hinten links	Delle(n)	Spotrepair
7	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
8	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
9	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Spotrepair
10	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.650,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.650,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	468,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	163,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1T3PW022183

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713533
vom: 02.06.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Dach



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Trefit








Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Heckklappe - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren




2 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


6 - Tür hinten links - Delle(n) - Spotrepair



7 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair





8 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen



9 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Spotrepair





10 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

