

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002426595
Besichtigt am: 11.05.2026 08:42
Berichts-Nr: 10583867
FIN: WVGZZZCSZPY065358



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	30.03.2023
Laufleistung:	35.839 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.266 mm
Fahrzeughöhe:	1.518 mm
Fahrzeugbreite:	1.757 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.720 kg
Radstand:	2.554 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthelbkulisse in Chrom
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Einton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Valencia" 6,5 J x 17 in Galvanograu	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
4 Türen	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
6 Lautsprecher	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Fensterheber elektrisch
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fertigungsablauf Pamplona
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ambientebeleuchtung	Frontantrieb
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Ganzjahresreifen 205/55 R 17
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsbegrenzer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Handbremshebelgriff in Leder
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel schwarz	Instrumententafel geschäumt
Dachreling schwarz	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dämpfung hinten	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Grey Anodized Matt" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Drehstromgenerator 140 A	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

LED-Rückleuchten	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Radstand
Lendenwirbelstützen vorn	Rechtsverkehr
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Regensensor
Leuchte im Fußraum vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Licht-und-Sicht-Paket	Reifenkontrollanzeige
Linkslenker	R-Line Ausstattung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Schalthebelknauf in Leder
Modul Boden hinten Ausführung 3	Scheibenbremsen hinten
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionskamera	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Servolenkung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Nicht Heissland	Sport-Komfortsitze vorn
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Notbremsassistent "Front Assist"	Stabilisator vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Standard-Klimazonen
Ohne 2. Batterie	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Anhängervorrichtung	Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Telefonschnittstelle
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Differenzialsperre	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Dynamic Drive Control	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne ECO-Funktion	Tür und Seitenverkleidung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Typprüfland Deutschland
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Überhang hinten, mittel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Sprachsteuerung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Spurwechselassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Zusatz-/Standheizung	Version Standard plus
Ohne zusätzliche Bereifung	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vordersitze beheizbar
Pedale in Edelstahl gebürstet	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radio	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
	Warnleuchte für Waschwasserstand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen
2	Bremsbeläge hinten	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
3	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
4	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügelzierleiste vorne links	Abrieb	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kofferraumtürverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY065358

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


Tragbild mangelhaft, Riefen > 3mm



2 - Bremsbeläge hinten - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

Kommentar

Verbundarbeit Bremsscheiben hinten



3 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



4 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kotflügelzierleiste vorne links - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Kofferraumtürverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583867
vom: 11.05.2026

6 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

