


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDF6F0 RG063044	Erstzulassung	12.11.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-LC1184	Laufleistung	44 157 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich







Lose Teile

Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Wagenheber	✔
Bedienungsanleitung Radio	✔





Fahrzeugdokumente / Schlüssel












Reifen


Nexen 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm		Nexen 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Continental 225/75/16 Ganzjahresreifen 6.0 mm		Continental 225/75/16 Ganzjahresreifen 6.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Reserverad	2		Bauteil	Türeinstieg
		Position	-			Position	Vorne links
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
3		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	4		Bauteil	Motorhaube
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radkasten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radkasten	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Radkasten																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radkasten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radkasten	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radhausverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radhausverkleidung	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Radkasten																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Radhausverkleidung																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radhausverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radhausverkleidung	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Radhausverkleidung																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Säule</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Säule	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür unterhalb	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Säule																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür unterhalb																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckleuchtenglas Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckleuchtenglas Stoßfänger	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-											
Bauteil	Heckleuchtenglas Stoßfänger																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.909,62€
---------------------	------------------