

MACS TEAM

Volkswagen ID.4 '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk:	Volkswagen	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	ID.4 '21 BEV	Chassisnummer:	WVGZZZE2ZMP040339
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	ID.4 77kWh Business	1ste tenaamstelling	08-07-2021
Kilometerstand:	162109 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Links	1
Rechts	2
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 29/06/2026

QR code: 

Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen

Meer weten over: www.get-moba.com

Status van de gezondheid (SOH)*: 90%

Volkswagen ID4
VIN : WVGZZZE2ZMP040339
Kilometerstand : 161.994 km

*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

CARA



Opties volgens de inspecteur			
Achteruitrijcamera	Ja Carkit	Ja Middenarmsteun	Ja
Navigatiesysteem	Ja Radio multimedia	Ja Xenon / LED verlichting	Ja

Schade	
Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Voorzijde	 
Kofferklep bekleding Kras(sen) Smartrepair Achterzijde	 
Laadkabel EV (normaal) Ontbreekt Vervangen Achterzijde	
Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Links	 
Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Rechts	 

Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links
Zomer
255/45/20/101/T
Pirelli
4,0 mm
Voor Rechts
Zomer
255/45/20/101/T
Pirelli
3,9 mm
Achter Links
Zomer
255/45/20/101/T
Pirelli
4,2 mm
Achter Rechts
Zomer
255/45/20/101/T
Pirelli
4,2 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
GPS opslag	Ja	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels	1
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen			

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.