

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	213 g/km	9.3 l/100 km	
Außerorts:	136 g/km	5.9 l/100 km	
Kombiniert:	164 g/km	7.2 l/100 km	
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km	
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
--	-------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32
3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	266 g/km	11.7 l/100 km	
Mittel	167 g/km	7.4 l/100 km	
Hoch	148 g/km	6.5 l/100 km	
Höchstwert	178 g/km	7.9 l/100 km	
Kombiniert:	179 g/km	7.9 l/100 km	
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km	

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge	
Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge	
Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A
52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H; 7.5Jx17x50.5	235/60R18 Min 98H; 7.5Jx18x50.5	235/55R19 Min 98H; 7.5Jx19x50.5
255/45R20 Min 98H; 8Jx20x52.5	255/45R20 Min 98H; 9Jx20x38.5	255/40R21 Min 98H; 8.5Jx21x49.5
255/40R21 Min 98H; 9Jx21x38.5	265/35R22 Min 98H; 9Jx22x43	M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:
KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLVO
0.2 Typ: U
Variante: UZK9
Version: UZK9UD0?
Handelsbezeichnung: XC60
Kennungen (gegebenenfalls) (r): IP-2019_246K9D-YV1-1
Kennung der Interpolationsfamilie: AT-2021_0004-YV1-1
Kennung der ATCT-Familie: 5-YV1-023
Kennung der PEMS-Familie: RL-1946SPAHI246D-1-YV1-1
Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: N/A
Kennung der Fahrmatrix-Familie (falls zutreffend): N/A
Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: EV-SPA_VEP_G3-YV1-0
Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie: EV-SPA_VEP_G3-YV1-0

0.4 Fahrzeugklasse: Volvo Car Corporation
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: Assar Gabrielssons vag
405 31 Gothenburg
Sweden

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, rechts, geklebt

Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: LYVUZK9UDNB038389

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 20220221
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 20220107
mit dem in der am: e4*2007/46*1220*15
erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg
(Ort)
20220221
(Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. vorn., nicht automatisiert
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

- 4.1 Radsstand: 2865 mm
4.2 Achsstände: 1-2: 2865 mm 2-3: 4708 mm 3-4: 1902 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1940 kg
16. Technische zulässige Höchstmassen
16.1 Technische maximale Masse in beladenem Zustand: 2400 kg
16.2 Technische maximale Masse je Achse: 1. 1230 kg 2. 1240 kg
16.3 Technische zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkomponenten: 4700 kg
18. Technische maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1 Dachsanhängers: 2300 kg
18.3 Dachsanhängers: 2300 kg
18.4 Uebereinstimmender Anhänger: 750 kg
19. Technische zulässige Stützlast
19.1 Kupplungsbauraum: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Antriebsmotors: VOLVO
21. Baureiserteilung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T6
22. Antriebsarten: Fremdzündung,
23. Art des Motors: Viertakt,
23.1 Art des Motors: NOVC-HEV
24. Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Motorleistung der Zylinder: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin



30.05.2022

- 26.1. Ein-Stoffmotor/bivaler Antrieb/Flexstoffsstoffmotor

Fahrzeug mit Ein-Stoffmotor

27. Höchstleistung: 145 kW bei 4800 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)

- 27.3 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)

- 27.4 Höchstleistung: 8 kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): Automatisch

- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1655 mm 2. 1659 mm 3. 255/40R21 102V, 8.5Jx21x49 5/B/C
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 255/40R21 102V, 8.5Jx21x49 5/B/C Hinten:

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint, u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
47. Standgeräusch: 69 dB(A)
47.1 Drive-by: Euro 6 AP
47.1.1 Abgasnorm: Parameter für Emissionsprüfungen von Wind:
47.1.2 Prüfmasse: 2010 kg
47.1.3 Querschnittsfläche: 2.610 m²
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftmasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten: 146.8 N
47.1.3.0 f1: 0.235 N/(km/h)
47.1.3.1 f2: 0.04420 N/(km/h)²
47.1.3.2 f3:
47.2 Fahrzyklus: 3b
47.2.1 Fahrzyklusklasse: N/A
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fac):
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
301.5	12.7	9.6	29.1		0.23	1.51E+11

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend): 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km
Vollständige RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tiresafe abgelaufen



Bild 14 : Luftausströmer Mittelkonsole hinten gebrochen



Bild 15 : Luftausströmer Mittelkonsole hinten gebrochen



Bild 16 : Rücksitze Bezug verkratzt



Bild 17 : Rücksitze Bezug verkratzt



Bild 18 : Motorraum Dämmung Tierverbiss




Bild 19 : Motorraum Dämmung Tierverbiss



Bild 20 : Seitenwand hinten links eingedellt



Bild 21 : Seitenwand hinten links eingedellt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
12.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 251 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Motorhaube

- Fahrzeug hatte nach Angabe ein Hagelschaden

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Ausstattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

30.05.2022
Personenkraftwagen
XC60 (03.2017->) / XC 60
B4 (Benzin) 2WD R-Design
(EURO 6d)

Letzte Zulassung
Hersteller
Türen

30.05.2022
Volvo
5

Sitzplätze
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)

5
9101 / BRT
DE00D 6266
05 / 2027
4 / Hybridantrieb
1969

Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Schadstoffklasse:

LYVUZK9UDNB038389
019100750320009
32979
Hybr.Benzin/E
145
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
N1 I

Getriebe / Gänge
Farbe

Automatik / 8
Weiß / 70700

Felgen
Polster / Farbe

Leichtmetall
Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 21 102 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	5 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	5 mm
2 links	255 / 40 R 21 102 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	6 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.03.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachhimmel Anthrazit, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad (Sport), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Seitenwangen elektr. verstellbar Sitze vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Sport-Pedalerie, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
86903	Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo Mild-Hybrid (MK9)
25634	Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
3109	Sitz-Komfort-Paket
39205	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
25651	Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
55	Produktionsstätte: China, Chengdu (FC36)
25172	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
32086	Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung Nappa, perforiert
77419	Kraftstofftank: 71 Ltr.
25204	Head-up-Display

51064	LM-Felgen 8,5x21 (5-V-Speichen, Diamantschnitt / schwarz)
38010	Türsicherungssystem hinten elektrisch
4219	Fahrassistent-Paket: Driver Assistance
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
39304	Textilfussmatten SPORT
2707	Business-Paket
1702	Licht-Paket
40618	Bremsscheiben vorn 18"
11183	Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
40624	Bremsscheiben hinten 17"
39607	Subwoofer
32700	Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
25791	Fahrassistent-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
77506	Tankdeckel elektr. betätigt
2760	Xenium-Paket
35552	Funkfernbedienung mit Leder-Etui
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 08.06.2026 bei Kilometerstand 32.971

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 13)
2. Luftausströmer Mittelkonsole hinten gebrochen, erneuern (Bild 14, 15)
3. Rücksitze Bezug verkratzt, smart repair (Bild 16, 17)
4. Motorraum Dämmung Tierverschiss, erneuern (Bild 18, 19)
5. Seitenwand hinten links eingedellt, smart repair (Bild 20, 21)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Verkleidung verkratzt,
Türeinstieg hinten links verkratzt,

Schadensfälle der internen Belegnummer 99033602

Fahrzeugdaten

Modell Volvo XC60 B4 R Design Geartronic
Fahrzeug-Ident-Nr. LYVUZK9UDNB038389

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110285	17.07.2025	Beifahrerseite Kotflügel vorne; Beifahrerseite Seitenteil hinten; Beifahrerseite Tür hinten; Dach; Fahrerseite Kotflügel vorne; Fahrerseite Seitenteil hinten; Fahrerseite Tür vorne	0,00