



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	BZ-AK 153E
Berichtsnummer :	0000000924727-DE968		
Referenznummer:	31195499		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC481AFN5043625	Laufleistung abgelesen:	78581 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.06.2026 12:56 02625 Bautzen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 168 kW (228 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	53430 / 03.07.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Kumho	235/55/R19/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/55/R19/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	235/55/R19/-V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/55/R19/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
4.	Dach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
7.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
9.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
10.	Tür Hinten - Rechts	Verdellt	Sanft Instandsetzen
11.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
12.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
13.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis





Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



4. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



7. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



9. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Tür Hinten - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen



10. Tür Hinten - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



12. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



13. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair