

Citroen

CITROËN C3 AIRCROSS (06.2024->) HYBRID 145 MAX MILD-HYBRID 107 KW (MOTOR 1,2 LTR. - 100 KW) 5-TÜRIG

VIN: VR7CGHPY9ST181133



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 02/10/2025	Laufleistung 10733 km
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	Jahr 2025	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 123 g/km	Hubraum 1199 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	



Bewertungsdetails





Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Delle	Ersetzen
			
002	Klebesatz / Hinten	Keine	Ersetzen
			
003	Zierleiste Heckklappe / Hinten	Nicht konform	Ersetzen

			
004	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Keine	Ersetzen
			
005	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Keine	Ersetzen
			
006	Kennzeichenleuchte / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
007	Zierleiste Heckklappe / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
008	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links	Nicht konform	Ersetzen
			
009	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Rechts	Nicht konform	Ersetzen
			

010	Stoßfängerleiste / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen	
				
011	Stoßfängerleiste / Hinten Material : Kunststoff	Gebrochen	Ersetzen	
				
012	Stoßfängerleiste / Hinten Rechts Material : Kunststoff	Gebrochen	Ersetzen	
				
013	Querträger hinten / Hinten	Nicht konform	Ersetzen	
				
014	Heckblech / Hinten	Delle	Reparieren	
				
015	Sensor Einparkhilfe / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen	
				
016	Stoßfänger / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen	

			
017	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
018	Kotflügelzierleiste / Hinten Links Material : Kunststoff	Nicht konform	Ersetzen
			
019	Radhausschale / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen
			
020	Kamera / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
021	/ Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
022	/ Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			

023	Stoßfängerführung / Hinten Links	Delle	Reparieren
			
024	Sensor Einparkhilfe / Hinten	Defekt	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☐ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose

☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☒ Pannenset


☒ Hutablage

☐ Ladekabel Schuko-Steckdose


☐ Wagenheber

Hauptreifensatz			
Vorne Links	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm


Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Klebesatz / Hinten / Keine



Zierleiste Heckklappe / Hinten / Nicht konform



Zierleiste Heckklappe / Hinten / Nicht konform




Zierleiste Heckklappe / Hinten / Nicht konform



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Keine




Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Keine




Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Keine



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Keine



Kennzeichenleuchte / Hinten / Gebrochen



Kennzeichenleuchte / Hinten / Gebrochen



Kennzeichenleuchte / Hinten / Gebrochen



Zierleiste Heckklappe / Hinten / Gebrochen



Zierleiste Heckklappe / Hinten / Gebrochen



Zierleiste Heckklappe / Hinten / Gebrochen



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Nicht konform



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Nicht konform



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Rechts / Nicht konform



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Rechts / Nicht konform



Stoßfängerleiste / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Gebrochen




Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Gebrochen



Querträger hinten / Hinten / Nicht konform



Querträger hinten / Hinten / Nicht konform




Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle




Sensor Einparkhilfe / Hinten Links / Gebrochen



Sensor Einparkhilfe / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Gebrochen



Koffelgelzerleiste / Hinten Links / Nicht konform



Kotflügelzerleiste / Hinten Links / Nicht konform



Kotflügelzerleiste / Hinten Links / Nicht konform



Kotflügelzerleiste / Hinten Links / Nicht konform



Radhausschale / Hinten Links / Gebrochen



Radhausschale / Hinten Links / Gebrochen



Radhausschale / Hinten Links / Gebrochen



Kamera / Hinten / Gebrochen



Kamera / Hinten / Gebrochen



/ Hinten / Gebrochen




/ Hinten / Gebrochen



/ Hinten / Gebrochen



/ Hinten / Gebrochen



/ Hinten / Gebrochen



/ Hinten / Gebrochen



/ Hinten / Gebrochen



Stoßfängerführung / Hinten Links / Delle



Stoßfängerführung / Hinten Links / Delle




Stoßfängerführung / Hinten Links / Delle



Sensor Einparkhilfe / Hinten / Defekt



Sensor Einparkhilfe / Hinten / Defekt



Sensor Einparkhilfe / Hinten / Defekt