

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES GLC GLC 450 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik

Amtliches Kennzeichen: M -GC 2912 Fahrgestell-Nummer: W1NKM2DB8SF361991
Vertrags-Nummer: 56363087 Erstzulassung: 26.02.2025
Internes KZ: 15174806 Kilometer-Stand: 19467
Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLC GLC 450 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik

Lackierung: verdesilber Metallic

Polsterung: Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser TMC fontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

65.710,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design mit VA 235/55 R19 auf 8,0 J x 19 ET 32,5 und HA 255/5	0,00
360°-Kamera	0,00
AMG Line Advanced	0,00
AMG Line Advanced Plus	0,00
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC	0,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
Aktiver Totwinkel-Assistent	0,00
Ambientebeleuchtung Plus	0,00
Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse	0,00
Burmester® 3D-Surround-Soundsystem	1.010,00
DIGITAL LIGHT	1.350,00
ENERGIZING AIR CONTROL	150,00
ENTFALL: Zierelemente Metallstruktur	0,00
Edition AMG Line	4.990,00
Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Schriftzug "Mercedes-Benz", beleuchtet	0,00
Entfall Manufaktur Sicherheitsgurte in rot	0,00
GUARD 360° Fahrzeugschutz Plus	0,00
Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz	0,00
Lackierung Metallic	810,00
Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICROCUT schwarz (Sportsitze)	0,00
Memory-Paket	0,00
Mittelkonsole Rautenoptik silbergrau	150,00
Night-Paket	450,00
Panorama-Schiebedach, elektrisch in Glasausführung	1.420,00
Park-Paket mit 360°-Kamera	0,00
Polsterung Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICROCUT schwarz	0,00
Radlaufverkleidungen in Wagenfarbe	0,00
Soundpersonalisierung	0,00
Sportfahrwerk	0,00
Sportsitze	0,00
Standheizung	1.220,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Vorrüstung für MBUX Entertainment	0,00
Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel	0,00
Winter-Paket	360,00
Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas	120,00
Zierelemente Metallstruktur	0,00
Zierelemente Rautenoptik silbergrau	340,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

78.080,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

92.915,20

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLC GLC 450 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	270 / 367	Hubraum:	2989
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	166
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,300	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,700
Leergewicht (kg):	2065	zul. Gewicht (kg):	2620

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56363087
Amtliches Kennzeichen: M -GC 2912
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC GLC 450 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56363087
Amtliches Kennzeichen: M -GC 2912
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC GLC 450 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.03.2026	14438	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	29.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	50672 Köln, Hohenzollernring 79-83
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0031213226 - 0056363087

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-GC 2912	Fzg.-Ident.-Nummer	W1NKM2DB8SF361991
Fabrikat	Mercedes-Benz	1. Zulassung	26.02.2025
Typ	GLC 450 d 4Matic 9G-TRONIC Edition AMG Line	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Farbe	Verdesilber - Metallic
Laufleistung abgelesen	19.385 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	02/2028
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	2.989 ccm / 270 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R19 105W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R19 105W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	255/50 R19 107W	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	255/50 R19 107W	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/50 R19 105V M+S	9 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/50 R19 105V M+S	9 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/50 R19 105V M+S	9 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/50 R19 105V M+S	9 mm

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 02.03.2026 bei km 14.438.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Der beiliegende Winterradsatz ist nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ 19" AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design mit VA 235/55 R19 auf 8,0 J x 19 ET 32,5 und HA 255/ | ✓ 360°-Kamera |
| ✓ AMG Line Advanced | ✓ AMG Line Advanced Plus |
| ✓ Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC | ✓ Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC |
| ✓ Aktiver Totwinkel-Assistent | ✓ Ambientebeleuchtung Plus |
| ✓ Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse | ✓ Burmester® 3D-Surround-Soundsystem |
| ✓ DIGITAL LIGHT | ✓ ENERGIZING AIR CONTROL |
| ✓ ENTFALL: Zierelemente Metallstruktur | ✓ Edition AMG Line |
| ✓ Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Schriftzug "Mercedes-Benz", beleuchtet | ✓ Entfall Manufaktur Sicherheitsgurte in rot |
| ✓ GUARD 360° Fahrzeugschutz Plus | ✓ Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz |
| ✓ Lackierung Metallic | ✓ Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICRO CUT schwarz (Sportsitze) |
| ✓ Memory-Paket | ✓ Mittelkonsole Rautenoptik silbergrau |
| ✓ Night-Paket | ✓ Panorama-Schiebedach, elektrisch in Glasausführung |
| ✓ Park-Paket mit 360°-Kamera | ✓ Polsterung Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICRO CUT schwarz |
| ✓ Radlaufverkleidungen in Wagenfarbe | ✓ Soundpersonalisierung |
| ✓ Sportfahrwerk | ✓ Sportsitze |
| ✓ Standheizung | ✓ Verkehrszeichen-Assistent |
| ✓ Vorrüstung für MBUX Entertainment | ✓ Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel |
| ✓ Winter-Paket | ✓ Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas |
| ✓ Zierelemente Metallstruktur | ✓ Zierelemente Rautenoptik silbergrau |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	1092,93 €	1092,93 €
Kotflügel vorne links Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	216,14 €	172,91 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 247,86 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.309,07 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	1.265,84 €
Händlereinkaufspreis	43.750,00 €
Händlerverkaufspreis	49.225,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Gleiß, Pascal

Der Sachverständige, 06.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Kotflügel vorne links, Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Kotflügel vorne links, Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, lackieren



Bild 18. Kotflügel vorne links, Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19.