

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Caddy 1,4-I-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen 4-türig
1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	A -ES 0809	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ2KZLX150194
Vertrags-Nummer:	82473073	Erstzulassung:	27.10.2020
Internes KZ:	14720416	Kilometer-Stand:	137402
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Caddy 1,4-I-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen 4-türig 1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Ma

Lackierung: Reflexsilber Metallic Polsterung: Stoffsitzebezug "Pilion", Titanschwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 22.852,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

1 12V-Steckdose mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher	18,00
12 Volt-Steckdose in der Instrumententafel	0,00
12 Volt-Steckdose in der Instrumententafel und im Laderaum	57,00
12-Volt-Steckdose im Laderaum	0,00
2 Funkklappschlüssel	26,00
Anhängevorrichtung, starr (einschließlich Gespannstabilisierung)	540,00
Connectivity Paket für Radio "Composition Colour"	116,00
Dachinnenverkleidung im Fahrerhaus als Komforthimmel, im Lade-Fahrgastraum mit Hartfaserplatte	0,00
Digitaler Radioempfang (DAB+)	190,00
Gummibodenbelag im Fahrerhaus	0,00
Heckklappe mit Fensterausschnitt	65,00
Heckscheibenheizung und Heckscheiben- wischer	96,00
Klimaanlage inklusive Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, Beleuchtung und Kühlung	1.300,00
Laderaumbelüftung, Diagonalbelüftung mit seitlichem Kiemenlüfter und Dachlüfter hinten	415,00
Licht und Sicht	180,00
Masseleitung für B.U.S.	0,00
Metallic-Lackierung	540,00
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	265,00
ParkPilot im Heckbereich	365,00
Radio "Composition Colour" mit 2 Lautsprechern	555,00
Reflexsilber Metallic	0,00
Seitenfenster (fest) in Wärmeschutzverglasung im Lade-/Fahrgastraum, vorne links	150,00
Sondereinbauten durch Customized Solution	0,00
Stoffsitzebezug "Pilion", Titanschwarz	0,00
Trennwand (hoch) mit Fenstern	111,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 27.841,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 33.130,79

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 32.295,56

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Caddy 1,4-l-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen4-türig 1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1395
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	155
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	174	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1620	zul. Gewicht (kg):	2365

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 82473073
Amtliches Kennzeichen: A -ES 0809
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 1,4-I-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen4-türig 1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
23.01.2025	9059919168	Panne	Reifen hinten Beifahrerseite Loch	Nein	Nein
30.04.2024	9059886811	Eigenverschulden	Seitliche Bordwand hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Seitliche Bordwand hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
30.04.2024	9059886809	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
08.11.2023	9059868882	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 82473073
Amtliches Kennzeichen: A -ES 0809
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 1,4-I-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen 4-türig 1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.12.2021	15968	Inspektion und Wartung
13.12.2021	15968	Inspektion und Wartung
13.12.2021	15968	Inspektion und Wartung
13.12.2021	15968	Inspektion und Wartung
12.04.2022	30897	Inspektion und Wartung
12.04.2022	30897	Inspektion und Wartung
12.04.2022	30897	Inspektion und Wartung
12.04.2022	30897	Inspektion und Wartung
08.11.2022	45342	Wartungszusatzumfänge
19.12.2022	49083	TÜV/AU (MwSt-frei)
09.02.2023	15968	Wartungszusatzumfänge
04.05.2023	59653	Inspektion und Wartung
04.05.2023	59653	Wartungszusatzumfänge
06.12.2023	78225	Bremsflüssigkeitswechsel
06.12.2023	78225	Inspektion und Wartung
06.12.2023	78225	Wartungszusatzumfänge
21.06.2024	93170	Inspektion und Wartung
21.06.2024	93170	Wartungszusatzumfänge
28.01.2025	107960	Inspektion und Wartung
28.01.2025	107960	Wartungszusatzumfänge
05.02.2025	107817	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
05.02.2025	107817	TÜV/AU (MwSt-frei)
02.07.2025	117650	Inspektion und Wartung
24.09.2025	122664	Inspektion und Wartung
24.09.2025	122664	Wartungszusatzumfänge
02.06.2026	136670	Bremsflüssigkeitswechsel
02.06.2026	136670	Wartungszusatzumfänge
02.06.2026	136670	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	A-ES 809
Berichtsnummer :	0000000930689-DE968		
Referenznummer:	31214145		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Caddy Nfz (SA)(03.2015->2020) Maxi Kasten Trendline BMT

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WV1ZZZ2KZLX150194	Laufleistung abgelesen:	137402 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.10.2020 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	09.07.2026 12:53 86199 Augsburg
Fahrzeugart:	Kleintransporter	Aufbauart:	Kastenwagen
Kraftstoff:	Erdgas	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1395 ccm / 81 kW (110 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Reflexsilber Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	4 / 2
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	11.2026 / 11.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	136670 / 02.06.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Fulda	195/55/R15/95T 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Fulda	195/55/R15/95T 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Fulda	195/55/R15/95T 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Fulda	195/55/R15/95T 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel asphärisch, links • Außenspiegel konvex, rechts • Außenspiegel, Ausführung: PKW • BlueMotion Technology • Bremsassistent • Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm) • Dachreling/Dachträger Vorbereitung • Elektron. Differentialsperre (EDS) • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent • Fensterheber elektrisch vorn • Funkschlüssel (1) klappbar • Getriebe 6-Gang • Heckklappe • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter • Kältemittel R 134 A. • Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster • Lenkrad (3 Speichen) • LKW-Zulassung • Nichtraucher-Paket • Radstand 3006 mm • Reifen-Reparaturkit (Reifenmobilitätsset) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Außenspiegel lackiert • Batterie 68 Ah • Bodenbelag vorn (Teppich) • Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm) • Dachhimmel Komfort vorn • Doppelscheinwerfer (Halogen) • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Frontscheibe Verbundglas getönt • Generator 140 A • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet • Innenleuchten im Fahrerhaus: LED • Karosserie / Aufbau: Kasten • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) • Nutzlast Standard • Reifen 195/65 R15 ..H • Scheibenbremse hinten |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Scheibenwischer mit Intervallschaltung • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn • Seitenschutzleisten • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar • Sitz vorn rechts • Stahlfelgen 6x15 • Stoßfänger grau • Trendline • Verbandkasten und Warndreieck • Wegfahrsperr (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Schiebetür rechts • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht • Türgriffe außen Wagenfarbe • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Connectivity-Paket • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht • Bodenbelag: Fahrgastraum TPO • Einparkhilfe hinten • Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer • Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster | <ul style="list-style-type: none"> • Raucher-Paket • Anhängerkupplung • Radioempfang digital (DAB+) • Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
Antennen-Diversity • Heckklappe mit Verglasung • Klimaanlage
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Handschuhfach mit Kühlfunktion • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur