


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDCPFC RG028061	Erstzulassung	02.08.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-ES8657	Laufleistung	58 434 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 121KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 2.0 mm GJR





Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 2.0 mm GJR











Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR

Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR

Außenschäden

2		Bauteil	Windschutzscheibe	3		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
		Position	Vorne			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Smart Repair
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Andere Karosserieteile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Andere Karosserieteile	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ladeboden lang</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ladeboden lang	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Andere Karosserieteile																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Ladeboden lang																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Hinten	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Ganzjahresreifen 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand oberhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand oberhalb	Position	Links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Ganzjahresreifen 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand oberhalb																				
Position	Links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Inspektion																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Lackvorbereitung																				
Position	-																				
Beschreibung	Lackierung																				
Anmerkungen	-																				

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.213,62€
---------------------	------------------