

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002432315
Besichtigt am:	04.05.2026 15:26
Berichts-Nr:	10658914
FIN:	TMBJR7NU1N5029273



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	03.02.2022
Laufleistung:	137.361 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	28.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne SAFE System	Dachreling, silber und Chrom Paket
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dämpfung vorn
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad und Schaltwippen für das DSG	Dekor-Einlagen
3. Kopfstütze hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ablagenpaket 3	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrerkniefahrerairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vordersitze	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug	H7-Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Brillen-Ablage/Halter	Hinterachse "Standard"
Chrom-Paket (Ausführung 2)	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
DAB - Digitaler Radioempfang	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Dachreling, blank	Innenspiegel automatisch abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne Emblempaket
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersicherung, manuell	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Halter
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Komfortsitze vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladedose
Kühlerschutzgitter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Leichtmetallräder "MYTIKAS" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Multifunktionskamera
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung	Ohne Schmutzfänger
Linkslenker	Ohne Spurhalteassistent
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Spurwechselassistent
Luxusausstattung	Ohne Stabilisator hinten
Mit Adapter	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Trennwand
MPV	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Navi Amundsen + Web radio	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navigationssystem "AMUNDSEN", Sprachbedienung + WLAN + Web Radio	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normal-Lackierung	Pannen-Set
Notrufsystem eCall+	Radschrauben Standard
Ohne "drive select"	Radstand
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifendruckkontrolle
Ohne Durchladeeinrichtung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne ECO-Funktion	Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten blank
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Barum			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	7,0 mm
Barum			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	7,0 mm
Barum			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	7,0 mm
Barum			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2030

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne links	Loch	Ersetzen
2	Türverkleidung hinten rechts	Loch	Ersetzen
3	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
4	Kontrollleuchte Airbag	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
7	Kotflügel hinten links	Kratzer	Spotrepair
8	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
10	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
11	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
12	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
13	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
14	Motorhaube	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
15	Kotflügel vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
16	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
17	Tür hinten links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
18	Kotflügel hinten links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
19	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
20	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
21	Stoßfänger hinten	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
22	Kotflügel hinten rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
23	Tür hinten rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
24	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
25	Kotflügel vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
26	Dach	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
27	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Schalthebel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Dachholm rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Unterbodenschutz hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden	Tür VL, Tür HL, Kotflügel links	€ 6.200,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.200,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	156,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	235,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NU1N5029273

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türverkleidung vorne links - Loch - Ersetzen



2 - Türverkleidung hinten rechts - Loch - Ersetzen



3 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen



4 - Kontrollleuchte Airbag - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich




5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren





7 - Kotflügel hinten links - Kratzer - Spotrepair



8 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



9 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



10 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



11 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen




12 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar	kleines Loch
-----------	--------------



13 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren





14 - Motorhaube - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



15 - Kotflügel vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



16 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



17 - Tür hinten links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



18 - Kotflügel hinten links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



19 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



20 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



21 - Stoßfänger hinten - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



22 - Kotflügel hinten rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





23 - Tür hinten rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



24 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




25 - Kotflügel vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



26 - Dach - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



27 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Schalthebel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





4 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




6 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




8 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



9 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



11 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



12 - Dachholm rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



13 - Unterbodenschutz hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

