

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 4935NGW / WBA11GH0007U42344 / 7U42344

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	31.357

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4935NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4935NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Emblema tr	-	REEMPLAZAR
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
7. Neumático dl iz - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
14. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
15. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Capó tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
23. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
24. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
25. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
26. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-

4935NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
28. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
29. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
30. Moldura retrovisor puerta dr	-	Pintura plásticos pequeños
31. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
32. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
33. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR
34. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
35. Puerta dl iz	-	SR Pintura