



WAUZZZF51NN007731

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	61,618 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	-11 Tag(e)
Type / Model	A5 Cabriolet	Main inspection (Report on hand)	07/2028
Vehicle Identification number	WAUZZZF51NN007731	Power / Engine displacement	150 kW / 1,968 ccm
First registration	28 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Interior	Interior (Druckstellen) - No deduction
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
5	Rear bumper	Spoiler (Druckstellen) - Loss in value
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 15 May 2025

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Side panel - rear right side, Professionally carried out

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46278261
Delivery date: 1 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R18 93Y	Hankook	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	245/40 R18 93Y	Hankook	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/50 R17 98H	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46278261
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	A5 Cabriolet	Mileage (Read)	61,618 km
Vehicle Identification number	WAUZZZF51NN007731	First registration	28 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal front



Figure 4: Diagonal front



Figure 5: Diagonal rear



Figure 6: Diagonal rear



Figure 7: Diagonal rear



Figure 8: Diagonal rear



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Interior: Interior (Druckstellen) - No deduction



Damage #2: Interior: Interior (Druckstellen) - No deduction



Damage #5: Rear bumper: Spoiler (Druckstellen) - Loss in value



Damage #5: Rear bumper: Spoiler (Druckstellen) - Loss in value



Damage #6: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - left side, Side panel - rear right side



WAUZZZF51NN007731

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	61.618 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	-11 Tag(e)
Typ/Modell	A5 Cabriolet	HU (Bericht lag vor)	07/2028
Fahrgestellnummer	WAUZZZF51NN007731	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	28.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum (Druckstellen) - kein Abzug
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Spoiler (Druckstellen) - Wertminderung
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 15.05.2025

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R18 93Y	Hankook	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	245/40 R18 93Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46278261
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A5 Cabriolet	Laufleistung (abgelesen)	61.618 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF51NN007731	Erstzulassung	28.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg vorne



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Schräg hinten



Abbildung 7: Schräg hinten



Abbildung 8: Schräg hinten



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Druckstellen) - kein Abzug



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Druckstellen) - kein Abzug



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler (Druckstellen) - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler (Druckstellen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A5 40 TDI S tronic Cabriolet Cabriolet2-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SM 1272	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF51NN007731
Vertrags-Nummer:	84155081	Erstzulassung:	28.06.2022
Internes KZ:	15052267	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI A5 40 TDI S tronic Cabriolet Cabriolet 2-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A5 40 TDI S tronic Cabriolet Cabriolet2-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	129
durchschn. Verbr./100 Km:	4,900	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	243	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1765	zul. Gewicht (kg):	2180

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84155081
Amtliches Kennzeichen: HD -SM 1272
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A5 40 TDI S tronic Cabriolet Cabriolet2-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
15.05.2025	9059943335	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
18.09.2023	9059864233	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
13.06.2023	9059852644	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Fahrerseite Reifen vorne Fahrerseite Alufelge vorne Fahrerseite	Ja	Nein
22.08.2022	9059823060	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84155081
Amtliches Kennzeichen: HD -SM 1272
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A5 40 TDI S tronic Cabriolet Cabriolet2-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.02.2024	31280	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer