

### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDG6F8 SG044270	Erstzulassung	21.08.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-ZL1236	Laufleistung	44 968 km
Modell	MOVANO D CARGO L3H2 2.2 DIESEL S/S 132KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin




### Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
-----------	---

### Reifen














Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 4.0 mm  
 Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 4.0 mm  
 Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 5.0 mm  
 Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 5.0 mm  
 - -/- Ersatzrad 100.0 %


### Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	2		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	Vorne			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Pauschale Reparieren
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**DEKRA Automotive Solutions**

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Säule</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Säule	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Säule																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schriftzug Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckleuchte Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckleuchte Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckleuchte Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Dachholm																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges**

14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.738,12€</b>
---------------------	------------------