

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002514513
Besichtigt am: 19.06.2026 13:57
Berichts-Nr: 10840670
FIN: WVVZZZCJ8RD015146



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CTG
Erstzulassungsdatum:	24.06.2024
Laufleistung:	51.100 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Oyster Silver Metallic
Farbe Dach:	Oyster Silver Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Venezia" 7 J x 16, Oberfläche glanzgedreht	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	ergoActive-Sitze vorn höhenstellbar, mit verschiebbarer Oberschenkelauflage
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptive Fahrwerksregelung DCC Pro inkl.Fahrprofilwahl	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3J0-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fernlichtassistent "Light Assist"
Akustik-Paket Standard	Fertigungsablauf Standard
Ambientebeleuchtung	Frontantrieb
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außen-Sound Standard	Fußgängererkennung
Außenspiegel elektrisch anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäcknetz
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Head-up-Display
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernriegelung
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Erstzulassung	Heckspoiler in Wagenfarbe
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachsgewicht Standard
Bordwerkzeug	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Car2X	Infotainment-System mit 32-cm-Display (12,9 Zoll)
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel in Ceramique	Interieurpaket
Dachreling silber eloxiert	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	
Dekor-Einlagen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Mode3 Ladekabel
Keine Aktionsausführung	Ohne Nebelscheinwerfer
Kindersicherung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortausstattung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Komfortpaket mit SAFE-Verriegelung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kreuzungsassistent	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne zusätzliche Bereifung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
LED-Rückleuchten	Proaktives Insassenschutzsystem
LED-Scheinwerfer	Progressivlenkung
Leergewichtsbereich Standard	Radschrauben Standard
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Rechtsverkehr
Leuchtweitenregulierung	Regensensor
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Memory-Funktion für Parkassistent	Reifen 215/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert
Mit Blende	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Reifenkontrollanzeige
Mit UNECE CS&SU	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Mittelarmlehne hinten verschiebbar, mit Becherhaltern und Ablagemöglichkeit für Handy/Tablet	Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionskamera	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Scheibenbremsen hinten
Navigationssystem	Scheibenbremsen vorn
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Netztrennwand	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit SAFE-Verriegelung
Nicht Heissland	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne 2. Batterie	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Anhängavorrichtung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVerlours Eco"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Ohne Feuerlöscher	Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
Ohne KD-Maßnahme DCC-Stoßdämpfer	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Kindersitz	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Ladedose	Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
Ohne Ladekabel	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

Spurhalteassistent "Lane Assist" und Stauassistent
Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
Ausstiegswarnung
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleisten,
Kühlergrill mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion,
Ladeleistung bis zu 15 W
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorbereitung Alcohol Interlock
Vorderachsgewicht Standard
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver
Klimatisierung
Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Motoröl	Füllstand niedrig	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	252,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	234,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCJ8RD015146

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(19.06.2026 13:45) das Fahrzeug ist bereits vom Kunden abgemeldet worden.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10840670
vom: 19.06.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



3 - Motoröl - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

w und v, Folgekosten möglich

