

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002426096
Besichtigt am:	07.05.2026 12:59
Berichts-Nr:	10566623
FIN:	VSSZZZKJ9PR113425



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANP
Erstzulassungsdatum:	25.04.2023
Laufleistung:	29.157 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einparkhilfe
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/70 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
4 Türen	Einton-Signalhorn
5-Gang-Schaltgetriebe "M5"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
6 Lautsprecher (passiv)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abgaskonzept, EU6 AP	Federbereich 29 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abwicklung Serie	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fertigungsablauf Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne für AM/FM Empfang	FPK-Basic
Armaturentafel Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frontantrieb
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel rechts, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	FULL LINK, nur USB und WLAN
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausströmer	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmerpaket in Neutralfarbe	Ganzjahresreifen 205/60 R16 92H
Batterie 320A (49Ah)	Ganzjahresreifen auf 16"-Leichtmetallrädern
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Handbremshebelgriff in Leder
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Ebener Ladeboden hinten	

Komfort Paket	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lichtassistent
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Navigationsgerät
Leichtmetallräder 6J x 16	Ohne Nebelscheinwerfer
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Leuchtweitenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Luxusausstattung	Ohne Sprachsteuerung
Mirror Link	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MPV	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Geräuschkämpfungmaßnahmen für Innenraum
Nicht Heissland	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normal-Lackierung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalluftfilter	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normalsitze vorn	Pan-European-eCall
Ohne "drive select"	Pannen-Set
Ohne 2. Batterie	Preisnachlass-Paket
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Anhängervorrichtung	Radstand
Ohne Applikationen	Rechtsverkehr
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne CD/DVD für Navigation	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Differenzialsperre	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Feuerlöscher	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Fußmatten	

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger lackiert mit Stoßleiste
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Ultraschall-Einparkhilfe hinten
 Variante
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Vorne mittig	Vorschaden	Fachgerecht repariert Motorhaube lackiert	€ 2.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	258,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ9PR113425

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Reifen VA leicht porös

