

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6363	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZMH044093
Vertrags-Nummer:	33272074	Erstzulassung:	23.02.2021
Internes KZ:	14738443	Kilometer-Stand:	112300
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell**

Lackierung: Kirschrot Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **30.360,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Rainer Seyfried	0,00
Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)	655,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten	325,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung	305,00
Kirschrot Uni	0,00
Komfort-Paket Plus	1.600,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	345,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Sortimo: Instandhaltung T6 lang	2.144,00
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Sortimo: Instandhaltung T6 lang	2.144,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **38.740,60**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **46.101,31**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.101,31

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	202
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,900	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1854	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33272074

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6363

Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.08.2023	9059881154	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33272074
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6363
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.12.2022	49689	Inspektion und Wartung
12.12.2022	49689	Wartungszusatzumfänge
11.08.2023	61835	HU-Überziehungsgebühr
11.08.2023	61835	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
11.08.2023	61835	TÜV/AU (MwSt-frei)
26.11.2024	74547	Bremsflüssigkeitswechsel
26.11.2024	74547	Inspektion und Wartung
26.11.2024	74547	Wartungszusatzumfänge
03.11.2025	95311	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
03.11.2025	95311	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
03.11.2025	95311	Wartungszusatzumfänge
03.11.2025	95311	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	06.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	70435 Stuttgart, Schützenbühlstr.12
Besichtigungsdatum	15.07.2026
Referenznummern	0031217494 - 0033272074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6363	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7HZMH044093
Fabrikat	VW	1. Zulassung	23.02.2021
Typ	Transporter 2,0 TDI BMT lang Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	112.058 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	11/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 107/105 T	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 107/105 T	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 107/105 T	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 107/105 T	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16 109/107 R M+S	8 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16 109/107 R M+S	8 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16 109/107 R M+S	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16 109/107 R M+S	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 26.11.2024 bei km 74.547.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Nutzer: Rainer Seyfried | ✓ Anhängervorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung) |
| ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs | ✓ Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten |
| ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung | ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung |
| ✓ Kirschrot Uni | ✓ Komfort-Paket Plus |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" |
| ✓ Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettträder über Sixt | ✓ Sortimo: Instandhaltung T6 lang |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Dach

Dach, verkratzt (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Dach, beschädigt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Seite links

Kotflügel vorne links Schriftzug -Motorvariante/Ausführung-, fehlt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 26, Bild 27)

Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Seite rechts

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

B- Säule rechts, beschädigt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Heck

Heckklappe, 4 bis 10 Dellen / Bauteil (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 12, Bild 13)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Reinhardt, Kamill

Der Sachverständige, 16.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Kotflügel vorne links, Schriftzug -Motorvariante/Ausführung-, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Kotflügel vorne links, Schriftzug -Motorvariante/Ausführung-, fehlt, ersetzen



Bild 16. ReferenzKotflügel vorne links, Schriftzug -Motorvariante/Ausführung-, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 18. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 20. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Heckklappe, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 24. Heckklappe, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 25. Heckklappe, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 26. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 27. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 28. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 30. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 31. Dach, beschädigt, instand setzen



Bild 32. Dach, beschädigt, instand setzen

Fotoanlage




Bild 33. Dach, beschädigt, instand setzen



Bild 34. Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Dach, verkratzt, lackieren




Bild 36. Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 37.



Bild 38.