



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45765088
Auftrags-Nr / Referenz: 52416978
Besichtigungsdatum: 20.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 B4 B Core		
Kennzeichen	F-JJ 460	Fahrgestellnummer	LYVUZK9V0RB797495
Erstzulassung	30.01.2024	Laufleistung (abgelesen)	27.579 km
HSN/TSN	9101 / BRT 00018	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	145 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	02/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 Monat(e)
Letzte Wartung	03/2025 bei 13.848 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.400 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52416978	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R20 105V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	3mm / 3mm	i.O.
2	255/45 R20 105V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrhilfe HDC

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte
Dachkantenspoiler
Dachreling in Schwarz (integriert)
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Frontgrill im Wasserfall-Design in hochglänzendem Schwarz
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe (in B-Säule integriert)
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Kunststoff
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehalter
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Ottopartikelfilter
Paket: Parkassistent - Einparkhilfe vorne und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Polsterung: Premium-Textil Komfortsitze - Einlage: Iron Ore - Dachhimmel: Hell Beige
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 220 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlagen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner -Distanzwarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanlage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschild auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremsystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den Qi-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln - automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung / -schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung - Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Sonderausstattung

Bezeichnung

Lackierung: Metallic-Lackierung

Paket: Driver Awareness-Paket - Blind Spot Information System (BLIS) - Totwinkelassistent inkl. Spurwechsel -Warnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen inklusive Lenkeingriff bei Nichtbeachtung der Warnsignale - Cross Traffic Alert (CTA) - Querverkehrs-Warnung mit Bremsengriff - Warnung vor sich seitlich nähernden Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern beim rückwärtigen Ausparken inkl. Bremsung bis zum Stillstand bei Nichtbeachtung der Warnsign. - Heckaufprallabschwächung - Präventivschutz bei drohende Heckkollision

Paket: Fahrerassistenz-Paket Driver Assistance - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h)

Paket: Licht-Paket - LED-Nebelscheinwerfer (im Frontspoiler integriert) - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED -Tagfahrlicht - Ambientebeleuchtung Erweitert: Ambientebeleuchtung v/h Ausstiegsleuchten v/h Beleuchtete Türablagen - öffener v/h Fußraumbeleuchtung h. Leseleuchten h. Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe

Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten - Lenkradheizung

Räder: Leichtmetallfelgen 20"-5-Y-Speichen Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz Reifen 255/45 R20 mit Felgen 8,0 x 20"

Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)

Standheizung mit Timer (kraftstoffbetrieben)

Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Innenkotflügel - Fehlstellung - instandsetzen
2	Nebelleuchte	Nebelleuchte - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen
3	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
6	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair
7	Verglasung	Heckscheibe - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair
9	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Felge lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Felge wurde lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
13	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
15	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
16	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
17	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
18	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Wartungsintervall überzogen) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung
19	Motorhaube	Motorhaube (Anätzung) - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer
3	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer
6	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel links: Innenkotflügel - Fehlstellung - instandsetzen



Beschädigung #1: Kotflügel links: Innenkotflügel - Fehlstellung - instandsetzen



Beschädigung #2: Nebelleuchte: Nebelleuchte - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #6: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / versch... - Wertminderung



Beschädigung #7: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / versch... - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / versch... - Wertminderung



Beschädigung #7: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Felge lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Felge lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Felge lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Felge lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Felge lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Felge lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Felge wurde lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Felge wurde lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Felge wurde lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Felge wurde lackiert, vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Felge lackiert; vorschaden nicht einschätzbar) - nicht fachgerecht


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Felge lackiert; vorschaden nichteinschätzbar) - nicht fachgerecht




Beschädigung #14: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube (Anätzung) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube (Anätzung) - Kratz... - lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube (Anätzung) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube (Anätzung) - Kratz... - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube (Anätzung) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube (Anätzung) - Kratzer...
- lackieren