


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS4 S1006452	Erstzulassung	19.03.2025	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV3171	Laufleistung	39 754 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Laderaumabdeckung	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✘

Reifen





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm










Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera
		Position	-			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Position	Vorne	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger unterhalb																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Schweller																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-			
Bauteil	Inspektion												
Position	-												
Beschreibung	Gebrauchsspur 2												
Anmerkungen	-												

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	904,00€
---------------------	----------------